

9022 // VISION PROTECT PREMIUM

Persönlicher Augenschutz / Risikokategorie II

Personal eye protection / Risk category II

DE	
Anleitungen und Informationen des Herstellers	
Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.	
Persönlicher Augenschutz	Risikokategorie II
Farbcode	1412
Zertifizierung	EN 166
Notifizierte Stelle	CERTOTTICA S.C.R.L. Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy 2008
Kennnummer	2008

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter doc.nitras-safety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Gefährdungen, optische Gefährdungen. Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Thermische Gefährdungen, biologische Gefährdungen, elektrische Gefährdungen. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im geknickten Zustand oder unter Gewichtbelastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zeitraumes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsintensität abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen / Materialien, Löcher, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ob die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verwendungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Reinigung / Wartung: Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch (lauwarmes Wasser, mildes Reinigungsmittel), ohne Chemikalien, gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Überprüfen Sie dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden. Beschädigte Produkte nicht wiederverwenden. Je nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller übernimmt daher, nach einer unsachgemäß durchgeführten Reinigung, keine Verantwortung mehr für das Produkt.

Eine Desinfektion kann mit einem milden Desinfektionsmittel durchgeführt werden. Weitere Hinweise: Dieses Produkt sollte innerhalb von fünf Jahren ab dem auf dem Etikett genannten Herstellungsmonat benutzt werden.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach unbeabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch unumweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

EN 166:2001 Persönlicher Augenschutz		
Kennzeichnung der Sichtscheiben		2C-1,2
Identifikationszeichen des Herstellers		AS
Optische Klasse		1
Kurzzeichen für mechanische Festigkeit		FT
Schutzstufe (nur für Filter)	Vorzahl	Schutzstufe
Schweißerschutzfilter	Ohne	1,2 - 16
Ultraviolettfilter (die Farberkennung kann beeinträchtigt werden)	2	1,2 - 5
Ultraviolettfilter (gute Farberkennung)	2C	1,2 - 5
Ultraviolettfilter (gute Farberkennung)	3	1,2 - 5
Infrarotfilter	4	1,2 - 10
Sonnenschutzfilter (ohne Infrarot-Anforderung)	5	1,1 - 4,1
Sonnenschutzfilter (mit Infrarot-Anforderung)	6	1,1 - 4,1

Schutzstufe: Je höher, desto geringer die Durchlässigkeit (Transmissionsgrad).

Optische Klasse

BT	Protection against high speed particles (medium energy impact) in extreme temperatures
A	Protection against high speed particles (high energy impact)

Marking of the frames	
Identification mark of the manufacturer	AS
Number of this standard	EN 166
Abbreviation for increased mechanical strength / protection against high speed particles / extreme temperatures	FT

Field(s) of application		
Abbreviation	Designation	Description
Without	Basic usage	Undefined mechanical risks and ultraviolet, visible and infrared radiation hazard and solar radiation hazard
3	Liquids	Liquids (drops and splashes)
4	Coarse dust	Dust with a particle size > 5 µm
5	Gas and fine dust	Gases, vapours, mist, smoke and dust with a particle size < 5 µm
8	Short-circuit electric arc	Short-circuit electric arc in electrical installations
9	Molten metal and hot solids	Splashes of molten metal and penetration by hot solids

Warnings:

Class 3 oculars are not intended for long-term use.

If the symbols F, B and A do not apply to both the ocular and the body, the full eye-protector shall be considered to have the lower performance level.

In order that a face-shield corresponds to symbol 8 for the field of application, it must be fitted with a filter of scale number 2-1,2 or 3-1,2 and have a minimum thickness of 1.4 mm.

In order that an eye-protector corresponds to symbol 8 for the field of application, both the frame and the ocular must be marked with this symbol together with one of the symbols F, B or A.

Scratched or damaged oculars must be replaced.

Eye-protectors against high speed particles can pose a hazard to the wearer by transmitting shocks if worn over normal prescription spectacles.

If protection against high speed particles at extreme temperatures is required, the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the letter for impact intensity, i.e. FT, BT or AT. If the letter for the impact intensity is not followed by the letter T, the eye-protector may only be used at room temperature against high speed particles.

EN 170:2002 Ultraviolet filter		
Scale number	Colour recognition	Typical usage
2-1,2	May be affected if not marked with scale number 2C.	For use with radiation sources that predominantly emit ultraviolet radiation with wavelengths shorter than 313 nm and where glare is not an essential factor. This covers the entire UV-C and most of the UV-B range.
2-2		
2-2,5	May be affected if not marked with scale number 2C.	For use with radiation sources that emit intensive radiation in the UV range and visible spectral range and where a weakening of the visible radiation is therefore required.
2-3		
2-4		
2-5		

Manufacturer	Year and month of production	Recycling symbol (only for FR)
Read the manufacturer's instructions and information	CE marking	EAC marking
UkrSEPRO marking		

FR		
Instructions et informations du fabricant		
Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet.		
Protection oculaire personnelle	Catégorie de risque II	
Code couleur	1412	
Certification	EN 166	
Organisme notifié	CERTOTTICA S.C.R.L. Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy 2008	
N° d'identification	2008	

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de

Je niedriger, desto besser.		1-3
Kurzzeichen für mechanische Festigkeit		
Ohne	Mindestfestigkeit	
S	Erhöhte Festigkeit	
F	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit niedriger Energie)	
FT	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit niedriger Energie) bei extremen Temperaturen	
B	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit mittlerer Energie)	
BT	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit mittlerer Energie) bei extremen Temperaturen	
A	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit hoher Energie)	
Kennzeichnung von Tragkörpern		
Identifikationszeichen des Herstellers	AS	
Nummer dieser Norm	EN 166	
Kurzzeichen für erhöhte mechanische Festigkeit / Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit / extreme Temperaturen	FT	

Verwendungsbereich(e)		
Kurzzeichen	Bezeichnung	Beschreibung des Verwendungsbereiches
Ohne	Grundverwendung	Nicht festgelegte mechanische Risiken und Gefährdung durch ultraviolette, sichtbare und infrarote Strahlung und Sonnenstrahlung
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Grobstaub	Staub mit einer Korngröße > 5 µm
5	Gas und Feinstaub	Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Staub mit einer Teilchengröße < 5 µm
8	Störlichtbogen	Elektrischer Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen
9	Schmelzmetall und heiße Festkörper	Spritzer von Schmelzmetallen und Durchdringen heißer Festkörper

Warnhinweise:

Sichtscheiben der optischen Klasse 3 sind nicht für einen langzeitigen Gebrauch bestimmt.

Wenn die Symbole F, B und A nicht sowohl für die Sichtscheibe als auch den Tragkörper gelten, ist dem vollständigen Augenschutzgerät der niedrigere Grad zuzuerkennen.

Damit ein Gesichtsschutzschild dem Symbol 8 für den Anwendungsbereich entspricht, muss er mit einem Filter der Schutzstufe 2-1,2 oder 3-1,2 ausgestattet sein und eine Mindestdicke von 1,4 mm aufweisen. Damit ein Augenschutzgerät dem Symbol 8 für den Anwendungsbereich entspricht, müssen sowohl Tragkörper als auch Sichtscheibe mit diesem Symbol, zusammen mit einem der Symbole F, B oder A gekennzeichnet sein.

Zerkratze oder beschädigte Sichtscheiben müssen ausgewechselt werden.

Augenschutzgeräte gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit können durch das Übertragen von Stoßen für den Träger eine Gefährdung darstellen, wenn sie über üblichen Korrektionsbrillen getragen werden.

Falls ein Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte das gewählte Augenschutzgerät mit dem Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für die Aufprallintensität gekennzeichnet sein, d. h. FT, BT oder AT. Wenn dem Buchstaben für die Aufprallintensität nicht der Buchstabe T folgt, darf das Augenschutzgerät nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwendet werden.

EN 170:2002 Ultraviolettfilter		
Schutzstufe	Farberkennung	Typische Verwendung
2-1,2	Kann verschlechtert sein, falls keine Kennzeichnung	Zur Verwendung bei Strahlungsquellen, die überwiegend Ultraviolettstrahlung mit Wellenlängen kürzer als 313 nm emittieren und wenn Blendung kein wesentlicher Faktor ist. Dies deckt den gesamten UV-C- und den größten Teil des UV-B-Bereiches ab.
2-1,4		
2-1,7	2C-Schutzstufe.	
2-2		
2-2,5	Kann verschlechtert sein, falls keine Kennzeichnung	Zur Verwendung bei Strahlungsquellen, die eine intensive Strahlung im UV-Bereich und im sichtbaren Spektralbereich emittieren und wo deshalb eine Schwächung der sichtbaren Strahlung erforderlich ist.
2-3		
2-4	2C-Schutzstufe.	
2-5		

Hersteller	Jahr und Monat der Herstellung	Recycling-Symbol (nur für FR)
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen	CE-Kennzeichnung	EAC-Kennzeichnung
UkrSEPRO-Kennzeichnung		

EN

la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à doc.nitras-safety.com.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques, Risques visuels. Tous les domaines d'application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Risques thermiques, Risques biologiques, Risques électriques. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performances associés.

Entreposage/utilisation/contrôle : Stocker au frais et au sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer à l'état plié ou sous une forte charge. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifiez par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, décolorations, etc.). Vérifiez avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptés ou défectueux doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par l'allongement. Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usure, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.

Nettoyage/Entretien : Le produit doit être nettoyé avec un chiffon humide (eau tiède, produit nettoyant doux), sans produits chimiques, puis laissé à sécher à l'air libre. Vérifiez la présence de dommages sur le produit après le nettoyage et avant de le porter à nouveau. Ne pas réutiliser des produits endommagés. Selon le type de nettoyage, ce dernier peut avoir un effet négatif sur la performance du produit. Le fabricant n'assume par conséquent aucune responsabilité concernant le produit après une réalisation incorrecte du nettoyage.

Une désinfection peut être effectuée avec un produit désinfectant doux.

Autres informations : Le produit devrait être utilisé dans un délai de cinq ans à compter du mois de fabrication désigné sur l'étiquette.

Élimination : Éliminez ce produit avec les déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, ce produit peut être pollué par des substances nocives pour l'environnement ou dangereuses. Dans ce cas, l'élimination doit être effectuée en conformité avec la réglementation localement applicable.

Informations particulières : L'EPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles. Prudence particulière recommandée en cas de sensibilité connue.

EN 166:2001 Protection oculaire personnelle		
Marquage des vitres		
Niveau de protection (pour filtres uniquement)		2C-1,2
Marquage d'identification du fabricant		AS
Classe optique		1
Sigle de résistance mécanique		FT
Niveau de protection (pour filtres uniquement)	Coefficient	Niveau de protection
Filtre protecteur pour soudeur	Sans	1,2 - 16
Filtre protecteur des UV (la reconnaissance des couleurs peut être gênée)	2	1,2 - 5
Filtre protecteur des UV (bonne reconnaissance des couleurs)	2C	1,2 - 5
Filtre protecteur des UV (bonne reconnaissance des couleurs)	3	1,2 - 5
Filtre protecteur des IR	4	1,2 - 10
Filtre de protection solaire (sans exigence IR)	5	1,1 - 4,1
Filtre de protection solaire (avec exigence IR)	6	1,1 - 4,1

EN 170:2002 Filtre protecteur des UV		
Niveau de protection	Reconnaissance de la couleur	Utilisation typique
2-1,2	Peut être pénalisée en l'absence de marquage du niveau de protection 2C.	À utiliser en présence de sources qui émettent principalement un rayonnement ultraviolet d'une longueur d'onde inférieure à 313 nm, et lorsque l'éblouissement n'est pas un facteur essentiel. Cela couvre l'intégralité de la plage des UV-C et la majeure partie de la plage des UV-B.
2-1,4		
2-1,7		
2-2		
2-2,5	Peut être pénalisée en l'absence de marquage du niveau de protection 2C.	À utiliser en présence de sources qui émettent un rayonnement intense dans la plage des UV et la plage visible du spectre, et où pour cette raison un affaiblissement du rayonnement visible est nécessaire.
2-3		
2-4		
2-5		

Fabricant	Année et mois de fabrication.	Symbole de recyclage (uniquement pour FR)
Lire les instructions et informations du fabricant	Marquage CE	Marquage EAC
Marquage UkrSEPRO		

IT

Manufacturer's instructions and information
Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to endorse this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

Personal eye protection	Risk category II
Color code	1412
Certification	EN 166
Notified body	CERTOTTICA S.C.R.L. Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy 2008
Identification number	2008

The CE marking certifies that the product complies with the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425. The EU declaration of conformity can be viewed at doc.nitras-safety.com.

This product is personal protective equipment of risk category II. It protects you against: mechanical hazards, optical hazards. Other areas of application than those mentioned above are expressly excluded. This product therefore provides, among other things, no protection against: thermal hazards, biological hazards, electrical hazards. Please note the pictograms, notes and the corresponding performance levels.

Storage / use / servicing: Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight, UV rays or ozone sources. Do not store in buckled condition or under weight load. If possible, store or transport the product in its original packaging. Influences such as light, humidity, temperature and natural changes in materials over a longer period of time can lead to changes in product properties. Exact information on storage time and service life of the PPE is not possible, since both parameters depend on the respective type of storage, temperature, humidity, degree of wear and intensity of use, among other things. Check this product for damage or material changes (e.g. brittle, cracked coatings / materials, holes, colour changes etc.) after prolonged storage and before and after each use. Before each use, check this product for suitability for the intended activity and for the correct size. Unsuitable or defective products must be disposed of and never used. The size of the product may differ from the specifications, e.g. due to stretching.

All performances were determined by tests under laboratory conditions. It is therefore recommended to check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from those of the type examination depending on various parameters (e.g. temperature, abrasion, intensity of use). If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product.

Cleaning / maintenance: The product should be cleaned with a damp cloth (warm water, mild detergent) without chemicals and dried in the air. Check this product for damage after cleaning and before wearing it again. Do not reuse damaged products. Depending on the type of cleaning, this can have a negative effect on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning of the product.

Disinfection can be carried out with a mild disinfectant.

Further information: This product should be used within five years from the month of manufacture indicated on the label.

Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations.

Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

EN 166:2001 Personal eye protection		
Marking of the oculars		2C-1,2
Scale number (only for filters)		AS
Identification mark of the manufacturer		1
Optical class		FT
Abbreviation for mechanical strength		
Scale number (only for filters)	Code number	Scale number
Welding filter	Without	1,2 - 16
Ultraviolet filter (the recognition of colours may be affected)	2	1,2 - 5
Ultraviolet filter (good colour recognition)	2C	1,2 - 5
Ultraviolet filter (good colour recognition)	3	1,2 - 5
Infrared filter	4	1,2 - 10
Sunglare filter (without infrared requirement)	5	1,1 - 4,1
Sunglare filter (with infrared requirement)	6	1,1 - 4,1

Scale number: The higher, the lower the permeability (Transmittance).	
Optical class	Mechanical strength requirements
The lower, the better.	1-3
Without	Minimum robustness
S	Increased robustness
F	Protection against high speed particles (low energy impact)
FT	Protection against high speed particles (low energy impact) in extreme temperatures
B	Protection against high speed particles (medium energy impact)

Fabricant	Année et mois de fabrication.	Symbole de recyclage (uniquement pour FR)
Lire les instructions et informations du fabricant	Marquage CE	Marquage EAC
Marquage UkrSEPRO		

Marquage de corps porteurs		
Marquage d'identification du fabricant		AS
Numéro de cette norme		EN 166
Sigle pour une résistance mécanique accrue/Protection contre des particules à haute vitesse/Températures extrêmes		FT

Domaine(s) d'utilisation		
Sigle	Désignation	Description
Sans	Utilisation de base	Risques et dangers mécaniques indéfinis, engendrés par le rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge, et par le rayonnement solaire
3	Liquides	Liquides (gouttes et projections)
4	Poussière grossière	Poussière d'une granulométrie > 5 microns
5	Gaz et poussière fine	Gaz, vapeurs, brouillards, fumées et poussières avec particules d'une granulométrie < 5 microns
8	Arc électrique parasite	Arc électrique en cas de court-circuit dans des installations électriques
9	Métal fondu et corps solides très chauds	Projections de métaux fondus et pénétration de corps solides très chauds

Mises en garde :

Numero di identificazione	2008
---------------------------	------

Il marchio CE certifica che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità UE può essere consultata all'indirizzo doc.nitras-safety.com.

Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale della categoria di rischio II. Protegge l'utente nei seguenti casi: rischi meccanici pericoli ottici. Si escludono espressamente campi di impiego diversi da quelli succitati. Questo prodotto non offre pertanto protezione nei seguenti casi: pericoli termici, pericoli biologici, pericoli elettrici. Osservare i pittogrammi allegati, le note e i livelli di prestazione corrispondenti. Immagazzinamento / utilizzo / controllo: Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da luce solare diretta, raggi UV o fonti di ozono. Non immagazzinare piegato o sotto carico. Se possibile, immagazzinare o trasportare il prodotto nella confezione originale. Influssi come luce, umidità, temperatura così come cambiamenti naturali del materiale, durante un periodo più lungo, possono avere come conseguenza un cambiamento delle proprietà del prodotto. Non sono possibili dati esatti per il tempo di immagazzinamento e la durata dei DPI, poiché entrambi i parametri dipendono tra l'altro dalle modalità di immagazzinamento, dalla temperatura, dall'umidità, dal grado di usura e dall'intensità d'uso. Controllare che il prodotto non presenti danni o cambi di materiale (ad es. rivestimenti/materiali screpolati, pieni di crepe, fori, cambiamenti di colore, ecc.) dopo un immagazzinamento prolungato e prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia adatto all'attività prevista e sia di corrette dimensioni. I prodotti non idonei o difettosi devono essere smaltiti e non utilizzati. Le dimensioni del prodotto possono differire dalle indicazioni ad esempio a causa di allungamento.

Tutte le prestazioni sono state determinate mediante prove in condizioni di laboratorio. Si consiglia pertanto di verificare se i DPI sono adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle della prova del modello di costruzione in relazione a vari parametri (ad es. temperatura, abrasione, intensità d'uso). Se i DPI sono già stati utilizzati, questi possono offrire prestazioni inferiori a causa del grado di usura. Il produttore declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio del prodotto.

Pulizia / manutenzione: Il prodotto dovrebbe essere pulito con un panno umido (acqua tiepida, detergente delicato) senza sostanze chimiche e asciugato all'aria. Controllare che il prodotto non sia danneggiato dalla pulizia e prima di indossarlo nuovamente. Non riutilizzare i prodotti danneggiati. A seconda del tipo di pulizia, questa può avere un effetto negativo sulle prestazioni del prodotto. Il produttore non si assume pertanto alcuna responsabilità per il prodotto dopo un'errata pulizia.

La disinfezione può essere eseguita con un disinfettante delicato.

Altre indicazioni: questo prodotto deve essere utilizzato entro cinque anni dal mese di fabbricazione indicato sull'etichetta.

Smaltimento: smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. In caso di contatto accidentale o intenzionale con prodotti chimici, questo prodotto può essere contaminato da sostanze nocive per l'ambiente o pericolose. In questo caso, lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle norme di legge locali.

Indicazioni speciali: i DPI possono causare reazioni allergiche nelle persone sensibili. In caso di ipersensibilità nota si raccomanda una cura particolare.

EN 166:2001	Protezione personale per gli occhi	
Codifica dei vetri		
Grado di protezione (solo per filtro)	2C-1,2	
Codice identificativo del produttore	AS	
Classe ottica	1	
Sigla della resistenza meccanica	FT	
Grado di protezione (solo per filtro)		Grado di protezione
	Numero iniziale	1,2 - 16
Filtro protettivo per saldatore	Senza	
Filtro protettivo ultravioletti (può influire sul riconoscimento dei colori)	2	
Filtro protettivo ultravioletti (buon riconoscimento dei colori)	2C	1,2 - 5
Filtro protettivo infrarossi	4	1,2 - 10
Filtro solare (senza requisito infrarossi)	5	1,1 - 4,1
Filtro solare (con requisito infrarossi)	6	1,1 - 4,1

Grado di protezione: Quanto è maggiore, tanto minore è la permeabilità (Grado di trasmissione).				
Classe ottica				
Quanto minore, tanto migliore.	1-3			
Sigla della resistenza meccanica	Requisiti di resistenza meccanica			
Senza	Resistenza minima			
S	Resistenza accresciuta			
F	Protezione contro particelle ad alta velocità (impatto ad energia ridotta)			
FT	Protezione contro particelle ad alta velocità (impatto ad energia ridotta) a temperature estreme			
B	Protezione contro particelle ad alta velocità (impatto ad energia media)			
BT	Protezione contro particelle ad alta velocità (impatto ad energia media) a temperature estreme			
A	Protezione contro particelle ad alta velocità (impatto ad energia elevata)			
Sigla di corpi portanti				
Codice identificativo del produttore	AS			
Numero di questa norma	EN 166			

Jednostka notyfikowana	CERTOTTICA S.C.R.L. <p>Zona Industriale Villanova 32013 - Longorane (BL) Italy</p>
Numer identyfikacyjny	2008

Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określone w Rozporządzeniu (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności UE dostępna jest na stronie internetowej doc.nitras-safety.com.

Ten produkt należy do grupy środków ochrony indywidualnej kategorii ryzyka II. Chroni przed: zagrożeniami mechanicznymi, zagrożeniami optycznec. Obszary zastosowania inne od wymienionych powyżej są wyraźnie wykluczone. Dlatego ten produkt, między innymi, nie zapewnia ochrony przed: zagrożeniami termicznec, zagrożeniami biologicznec, zagrożeniami elektrycznec. Proszę przestrzegać umieszczonych piktogramów, wskaźwek i przypisanych do nich poziomów wydajności.

Przechowywanie/uzyskiwanie/kontrola: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, promieniowaniem UV lub źródłami ozonu. Nie przechowywać w stanie zgiętym lub pod obciążeniem. Produkt przeznaczony lub transportować w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Wpływ czynników takich jak światło, wilgoć, temperatura oraz naturalne zmiany materiału w dłuższym okresie czasu mogą prowadzić do zmiany właściwości produktu. Dokładne dane dotyczące okres przechowywania i trwałości środka ochrony indywidualnej nie są możliwe, ponieważ obydwa parametry uzależnione są m.in. od sposobu przechowywania, temperatury, wilgoci, stopnia zużycia i intensywności użytkowania. Dlatego po dłuższym przechowywaniu oraz przed i po każdym użyciu produkt należy sprawdzić na obecność uszkodzeń lub zmian materiałowych (np. krucho, pęknięte warstwy powlekające/materiały, otwory, zbrabarwienia itp.). Przed każdym użyciem produkt sprawdzić pod kątem przydatności do planowanej czynności i prawidłowego rozmiaru. Niewłaściwe lub wadliwe produkty należy zutylizować i w żadnym wypadku nie wolno ich używać. Rozmiar produktu może różnić się od podanych danych, np. wskutek rozszerzenia materiału.

Wszystkie parametry zostały określone na podstawie badań w warunkach laboratoryjnych. Dlatego zaleca się sprawdzenie, czy środek ochrony indywidualnej nadaje się do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą w zależności od różnych parametrów (np. temperatura, ścieranie, intensywność użytkowania) odbiegać od warunków panujących w trakcie badania typu. Jeżeli środek ochrony indywidualnej został już użyty, z powodu pewnego stopnia zużycia może posiadać mniejszą wydajność. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu.

Czyszczenie / konserwacja: Produkt czyścić wilgotną ściereczką (nasączoną letnią wodą i łagodnym detergencem), bez użycia środków chemicznych i pozostawić do wyschnięcia. Po wyszcyszczeniu i przed ponownym zastosowaniem kontrolować produkt pod kątem uszkodzeń. Nie stosować uszkodzonych produktów. Czyszczenie produktu w określony sposób może negatywnie wpływać na jego właściwości. Nieprawidłowe czyszczenie produktu powoduje wygaśnięcie odpowiadzialności producenta za produkt. Dезinfekcję można przeprowadzić łagodnym środkiem dezynfekcyjnym. Dalsze informacje: Ten produkt należy zużyć w ciągu pięciu lat od misjącej produkcji podanego na etykiecie. Utylizacja: Produkt można wyrzucić do śmieci domowych. Po użyciu w przypadku innych kontaktach z chemikaliami produkt może być zanieczyszczony szkodliwymi dla środowiska lub niebezpiecznymi substancjami. W takim przypadku produkt zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami prawa. Informacje dodatkowe: Środek ochrony indywidualnej może wywołać u osób wrażliwych reakcje alergiczne. W przypadku znanej nadwrażliwości zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

EN 166:2001	Indywidualna ochrona oczu	
Indywidualna ochrona oczu		
Stopień ochrony (tylko dla produktów z filtrem)	2C-1,2	
Identyfikator producenta	AS	
Klasa optyczna	1	
Oznaczenie skrótowe wytrzymałości mechanicznej	FT	
Stopień ochrony (tylko dla produktów z filtrem)	Współczynnik	Stopień ochrony
Filtr spawalniczy	Brak	1,2 - 16
Filtr UV (może negatywnie wpływać na rozpoznawanie kolorów)	2	
Filtr UV (prawidłowe rozpoznawanie kolorów)	2C	1,2 - 5
Filtr UV (prawidłowe rozpoznawanie kolorów)	3	
Filtr IR	4	1,2 - 10
Filtr słoneczny (bez wymagań odnośnie do podczzerwieni)	5	1,1 - 4,1
Filtr słoneczny (z wymaganiami odnośnie do podczzerwieni)	6	1,1 - 4,1

Stopień ochrony: Im wyższy tym mniejsza przepuszczalność (Współczynnik przepuszczalności).				
Klasa optyczna				
Im niższa tym lepiej.	1-3			
Oznaczenie skrótowe wytrzymałości mechanicznej	Wymagania odnośnie od wytrzymałości mechanicznej			
Brak	Minimalna wytrzymałość			
S	Podwyższona wytrzymałość			
F	Ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości (uderzenie z niską energią)			
FT	Ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości (uderzenie z niską energią) w ekstremalnych temperaturach			
B	Ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości (uderzenie ze średnią energią)			

Sigla di resistenza meccanica accresciuta / protezione contro particelle ad alta velocità / temperature estreme				
Ambito/i di utilizzo				
Sigla	Denominazione	Descrizione		
Senza	Utilizzo di base	Rischi meccanici non determinati e pericolo causato da radiazione ultravioletta, visibile e infrarossa e radiazione solare		
3	Liquidi	Liquidi (gocce o spruzzi)		
4	Polvere grossa	Polvere con grano > 5 µm		
5	Gas e polvere fine	Gas, vapori, nebbia, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm		
8	Arco elettrico interferente	Arco elettrico in caso di cortocircuito in impianti elettrici		
9	Metallo fuso o corpi solidi roventi	Schizzi metallo fuso e penetrazione di corpi solidi roventi		

Avvertenze:

I vetri della classe ottica 3 non sono destinati all'uso prolungato.

Se i simboli F, B e A non si applicano sia al vetro che al corpo portante, al dispositivo per la protezione degli occhi va riconosciuto un grado inferiore.

Affinché una visiera corrisponda al simbolo 8 per il campo di applicazione, deve essere dotata di un filtro con grado di protezione 2-1,2 o 3-1,2 e presentare uno spessore minimo di 1,4 mm.

Affinché un dispositivo per la protezione degli occhi corrisponda al simbolo 8 per il campo di applicazione, sia il corpo portante che il vetro devono essere contrassegnati con questo simbolo, insieme ad uno dei simboli F, B o A.

I vetri graffiati o danneggiati devono essere sostituiti. Se i dispositivi per la protezione degli occhi contro particelle ad alta velocità vengono indossati sopra normali occhiali da vista, possono rappresentare un pericolo per chi li utilizza a causa della propagazione degli impatti.

Se è necessaria una protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme, occorre scegliere un dispositivo per la protezione degli occhi contrassegnato con la lettera T subito dopo la lettera relativa all'intensità dell'impatto, ossia FT, BT o AT. Se la lettera relativa all'intensità dell'impatto non è seguita dalla lettera T, il dispositivo per la protezione degli occhi può essere utilizzato contro particelle ad alta velocità solo a temperatura ambiente.

EN 170:2002	Filtro protettivo ultravioletti		
Grado di protezione	Riconoscimento dei colori	Impiego tipico	
2-1,2		Da usarsi in presenza di sorgenti di radiazione che emettono soprattutto radiazione ultravioletta con onde di lunghezza inferiore a 313 nm e quando l'abblaggiamento non è un fattore essenziale. Ci copre l'intero campo degli UV-C e gran parte degli UV-B.	
2-1,4	Può risultare peggiorato in assenza di contrassegno del grado di protezione 2C.		
2-1,7			
2-2		Da usarsi in presenza di sorgenti di radiazione che emettono una radiazione intensa nel campo degli ultravioletti e nel campo spettrale visibile e in cui è pertanto necessario indebolire la radiazione visibile.	
2-2,5			
2-3	Può risultare peggiorato in assenza di contrassegno del grado di protezione 2C.		
2-4			
2-5			

		
Produttore	Anno e mese di produzione	Simbolo di riciclaggio (solo per FR)
		
Leggere le istruzioni e le informazioni del produttore	Marchio CE	Marchio EAC
		
Marchio UKrSepro		

ES

Instrucciones e informaciones del fabricante

Folleto informativo para equipo de protección individual (EPI) conforme al Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, Sección 1.4. Lea atentamente este folleto informativo antes de utilizar el EPI. Está obligado a adjuntar este folleto informativo al transmitir el EPI, es decir, al entregárselo al receptor del EPI. Para esta finalidad, este folleto informativo puede reproducirse de manera ilimitada.

Protector ocular		Categoría de riesgo II
Código de color	1412	
Certificación	EN 166	
Organismo autorizado	CERTOTTICA S.C.R.L. <p>Zona Industriale Villanova 32013 - Longorane (BL) Italy</p>	
Número de identificación	2008	

BT	Ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości (uderzenie ze średnią energią) w ekstremalnych temperaturach
A	Ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości (uderzenie z wysoką energią)

Oznaczenie skrótowe oprawy				
Identyfikator producenta	AS			
Normy numer	EN 166			
Oznaczenie skrótowe podwyższonej wytrzymałości mechanicznej / ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości / ekstremalnymi temperaturami	FT			
Zakres(y) stosowania				

Oznaczenie skrótowe	Oznaczenie	Opis
Brak	Zastosowanie podstawowe	Nieustalone ryzyka mechaniczne i zagrożenie spowodowane promieniowaniem ultravioletowym, widzialnym, podczwernym i slonecznym.
3	Ciecze	Ciecze (kropelki i bryzgi)
4	Grube cząstki pyłu	Pył o wielkości ziarna > 5 µm
5	Gas i drobne cząstki pyłu	Gas i drobne cząstki pyłu
8	Łuk powstający podczas zwarzania elektrycznego	Elektryczny łuk świetlny w przypadku zwarzania w instalacjach elektrycznych
9	Stopiony metal i gorące ciała stałe	Bryzgi roztopionych materiałów i przenikanie gorących ciał stałych

Ostrzeżenia:

Tarce o klasie optycznej 3 nie są przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

Jeśli symbol F, B oraz A nie jest dotyczą zarówno tark, jak i oprawy, cale urządzenie do ochrony oczu należy zaklasyfikować do niższej klasy.

Aby osłona twarzy była zgodne z symbolem 8 obszaru zastosowania, musi posiadać filtr o stopniu ochrony 2-1,2 albo 3-1,2 i minimalną grubość 1,4 mm.

Aby urządzenie do ochrony oczu było zgodne z symbolem 8 obszaru zastosowania, zarówno oprawa jak i tarce muszą być wyróżnione tym symbolem, a także jednym z symboli F, B albo A.

Porysowane albo uszkodzone tarce należy wymieniać.

Zakładanie urządzeń do ochrony oczu przed drobinami o wysokiej prędkości na zwykłe okulary korekcyjne może wiązać się z zagrożeniem uderzeniami.

Jeśli konieczna jest ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości w środowiskach o ekstremalnych temperaturach, wybrane urządzenie do ochrony oczu powinno być oznaczone literą T bezpośrednio po literach określających intensywność zderzenia, tzn. FT, BT albo AT. Jeśli za literą określającą intensywność zderzenia nie znajduje się oznakowanie T, urządzenie można stosować do ochrony przed drobinami o wysokiej prędkości wyłącznie w temperaturze pokojowej.

EN 170:2002	Filtr UV		
Stopień ochrony	Rozpoznawanie kolorów	Typowe zastosowanie	
2-1,2		Do zastosowania ze źródłami promieniowania emitującymi głównie promieniowanie UV o długości fali poniżej 313 nm i jeśli oślepienie nie jest istotnym czynnikiem. Obejmuje to cały zakres UV-C i większość zakresu UV-B.	
2-1,4	Może być ograniczone w przypadku braku oznakowania stopnia ochrony 2C.		
2-1,7			
2-2		Do zastosowania ze źródłami promieniowania emitującymi intensywne promieniowanie w zakresie UV i zakresie spektralnym światła widzialnego, przez co konieczne jest tłumienie widzialnego promieniowania.	
2-2,5	Może być ograniczone w przypadku braku oznakowania stopnia ochrony 2C.		
2-3			
2-4			
2-5			

		
Producent	Rok i miesiąc produkcji	Symbol recyklingu (tylko dla FR)
		
Przeczytaj instrukcje i informacje producenta	Znak CE	Oznakowanie EAC
		
Oznakowanie UKrSepro		

NL

Gebruiksaanwijzing en informatie van de fabrikant

Informatiebrochure voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) overeenkomstig Verordening (EU) 2016/425 bijlage II punt 1.4. Lees deze informatiebrochure zorgvuldig door voordat u het PBM gebruikt. U bent verplicht om, in geval van een overdracht van het PBM aan een derde partij, deze informatiebrochure mee te geven of aan de ontvanger van het PBM te overhandigen. Daartoe mag deze informatiebrochure onbeperkt worden gekopieerd.

Persoonlijke oogbescherming	Risicocategorie II
Kleurcode	1412
Certificering	EN 166

El marcado CE certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425. En doc.nitras-safety.com puede ver la declaración UE de conformidad. En el caso de este producto se trata de un equipo de protección individual de la categoría de riesgo II de protege de: riesgos mecánicos, riesgos ópticos. Quedan expresamente excluidos todos aquellos ámbitos de aplicación distintos de los indicados. Por consiguiente, este producto no ofrece, en concreto, ninguna protección frente a: riesgos térmicos, riesgos biológicos, riesgos eléctricos. Por favor, observe los pictogramas dispuestos, las indicaciones y los niveles de rendimiento correspondientes. Almacenamiento / Uso / Revisión: Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa, los rayos UV o las fuentes de ozono. No almacenar doblado o bajo carga de peso. Guardar o transportar el producto, si es posible, en el embalaje original. Influencias de luz, humedad, temperatura así como alteraciones naturales del material, durante un período largo de tiempo pueden provocar que las características del producto cambien. No se pueden dar datos exactos sobre el tiempo de almacenamiento y la vida útil del EPI, ya que los dos parámetros dependen, entre otros, del tipo de almacenamiento, de la temperatura, la humedad, del grado de deterioro y de la intensidad de uso. Revise el producto si ha estado almacenado durante mucho tiempo, así como antes y después de cada uso para ver si presenta daños o alteraciones en el material (p.e.j., revestimientos o material áspero, agrietado, agujeros, alteración en el color, etc.). Revise el producto antes de cualquier uso para ver si es apto para la actividad prevista y si su tamaño es el correcto. Los productos inadecuados o defectuosos deberán desecharse y no deberán utilizarse en ningún caso. El tamaño del producto puede diferir de las especificaciones p.e.j., por la dilatación. Todos los rendimientos se han calculado mediante ensayos en condiciones de laboratorio. Por tanto, se recomienda hacer una revisión para determinar si el EPI se adecua al uso previsto, ya que las condiciones en el puesto de trabajo pueden desviarse dependiendo de diferentes parámetros (p.e.j., temperatura, abrasión, intensidad de uso) de los del examen de tipo. Si el EPI ya se ha utilizado, puede tener un menor rendimiento debido al grado de desgaste. El fabricante no asume responsabilidad alguna si se hace un uso no previsto del producto.

Limpieza / Mantenimiento: El producto se debe lavar con un paño húmedo (agua templada, detergente suave) sin utilizar productos químicos, y se debe dejar secar al aire. Revise el producto tras la limpieza y antes de volver a ponerlo, para ver si está dañado. No reutilizar los productos que estén dañados. En función del tipo de limpieza, esta puede afectar negativamente al rendimiento del producto. Por lo tanto, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por el producto si la limpieza se ha realizado de manera inapropiada. El producto se puede desinfectar utilizando un desinfectante suave. Altre indicazioni: questo prodotto deve essere utilizzato entro cinque anni dal mese di fabbricazione indicato sull'etichetta. Desecho: Puede desechar el producto junto con la basura doméstica. Tras entrar en contacto, de manera intencionada o no intencionada, con sustancias químicas, el producto puede quedar contaminado por sustancias nocivas para el medio ambiente o peligrosas. En ese caso, el desecho ha de realizarse respetando las disposiciones legales locales aplicables.

Indicaciones especiales: El EPI puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Deberá prestarse especial precaución si existe hipersensibilidad.

EN 166:2001	Protector ocular	
Markado de los oculares		
Nivel de protección (solo para filtros)		2C-1,2
Código de identificación del fabricante	AS	
Clase óptica	1	
Simbolo de resistencia mecánica	FT	
Nivel de protección (solo para filtros)	Número inicial	Nivel de protección
	Ninguno	1,2 - 16
Filtro de protección para soldadura		
Filtro de protección para radiación ultravioleta (puede limitar el reconocimiento cromático)	2	
Filtro de protección para radiación ultravioleta (buen reconocimiento cromático)	2C	1,2 - 5
Filtro de protección para radiación ultravioleta (buen reconocimiento cromático)	3	
Filtro de protección para radiación infrarroja	4	1,2 - 10
Filtro de protección para radiación solar (sin requisito de infrarrojos)	5	1,1 - 4,1
Filtro de protección para radiación solar (con requisito de infrarrojos)	6	1,1 - 4,1

Nivel de protección: Quanto mayor, menor será la transmitancia (Grado de transmisión).

Clase óptica				
Cuanto más baja, mejor.	1-3			
Simbolo de resistencia mecánica	Requisitos de resistencia mecánica			
Ninguno	Resistencia mínima			
S	Resistencia incrementada			
F	Protección frente a partículas a gran velocidad (impacto de baja energía)			
FT	Protección frente a partículas a gran velocidad (impacto de baja energía) a temperaturas extremas			
B	Protección frente a partículas a gran velocidad (impacto de media energía)			
BT	Protección frente a partículas a gran velocidad (impacto de media energía) a temperaturas extremas			
A	Protección frente a partículas a gran velocidad (impacto de alta energía)			

Aangemelde instantie	CERTOTTICA S.C.R.L. <p>Zona Industriale Villanova 32013 - Longorane (BL) Italy</p>
Identificatienummer	2008

De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsisen van Verordening (EU) 2016/425. De EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op doc.nitras-safety.com.

Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel van risicocategorie II. Het beschermt tegen: Mechanische gevaren, optische gevaren. Andere toepassingsgebieden dan de bovenvermelde toepassingsgebieden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Dit product biedt daarom geen bescherming tegen onder andere: thermische gevaren, biologische gevaren, elektrische gevaren. Neem de aangebrachte pictogrammen, instructies en de vermelde vermogensklassen in acht.

Opslag/gebruik/controle: Koel en droog bewaren. Uit de buurt van direct zonlicht. UV-stralen of ozonbronnen opbergen. Niet opbergen in geknikte toestand of onder een zwaar gewicht. Transporteer en bewaar het product indien mogelijk in de originele verpakking. Invloeden zoals licht, vocht, de omgevings temperatuur alsook natuurlijke wijzigingen in het materiaal kunnen over langere tijd leiden tot een wijziging in de eigenschappen van het product. Exacte gegevens over de bewaartijd en de levensduur van het PBM kunnen niet worden verstrekt, omdat deze beide parameters afhangen van onder andere de opslagomstandigheden, temperatuur, vochtigheid, mate van slijtage en intensiteit van gebruik. Daarom dient u dit product, nadat u het gedurende langere tijd niet hebt gebruikt alsook vóór en na elk gebruik, te controleren op wijzigingen in het materiaal (bv. broze, schilferende buitenlaag/materiaal, gaten, verkleuring enz.). Controleer vóór elk gebruik of dit product geschikt is voor de geplande taak en of het de juiste maat is. Ongeschikte of defecte producten moeten worden afgevoerd en mogen in geen geval worden gebruikt. De grootte van het product kan, bv. door uittrekking, verschillen van de vermelde grootte.

Alle waarden zijn vastgesteld zijn met behulp van testen onder laboratoriumcondities. We raden daarom aan om te controleren of het PBM geschikt is voor het geplande gebruik, want de condities op de werkplek (bv. temperatuur, slijtage, intensiteit van gebruik) kunnen afwijken van de testcondities van het monster. Als het PBM re

то Βαθμό φθώρας να είναι ελάχιστα αποτελεσματικό. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος.

Καθαρισμός/Συντήρηση: Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται με ένα νωπό πανί (χλιαρό νερό, ήλιο καθαρισκό μέσο), χωρίς χημικές ουσίες και να στεγνώνει στον αέρα. Ελέγχετε αυτό το προϊόν μετά τον καθαρισμό και πριν από νέα χρήση του για ζημιές. Μην επαγωγάρμοισατε φθαρμένα προϊόντα. Αναλόγως του είδους καθαρισμού, μπορεί να προκύψουν αρνητικές επιδράσεις στην απόδοση του προϊόντος. Για το λόγο αυτό ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το προϊόν εφόσον έχει καθαριστεί με ακατάλληλο τρόπο. Μια απολύμανση μπορεί να διεξαχθεί με ένα ήλιο απολυμαντικό προϊόν.

Περατώση υποδείξεις: Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός πέντε ετών από τον μήνα κατασκευής που αναφέρεται στην ετικέτα.

Απόρριψη: Απορρίψτε αυτό το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μετά από ηθελμημένη ή μη ηθελμημένη επαφή με χημικές ουσίες εκθέστε το προϊόν να μολυνθεί από επιβλαβείς για το περιβάλλον ή επικίνδυνες ουσίες. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει η απόρριψη να διεξαχθεί σε συμφωνία με την τοπική εφαρμοζόμενη νομοθεσία.

Εδικές υποδείξεις: Τα ΜΑΠ ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση γνωστής υπερευαίσθησης.

EN 166-2001	Ατομικό μέσο προστασίας για τα μάτια		
Επίσημηση των προστατευτικών γυαλιών			
Επίπεδο προστασίας (μόνο για τα φίλτρα)		2C-1,2	
Αναγνωριστικό σύμβολο κατασκευαστή		AS	
Οπτική κλάση		1	
Σύμβολο μηχανικής αντοχής		FT	
Επίπεδο προστασίας (μόνο για τα φίλτρα)	Πρόθλημα	Επίπεδο προστασίας	
Φίλτρο προστασίας συγκόλλησης	Χωρίς	1,2 - 16	
Φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (ενδέχεται να επηρεαστεί η αναγνώριση των χρωμάτων)	2		
Φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (καλή αναγνώριση χρωμάτων)	2C	1,2 - 5	
Φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (καλή αναγνώριση χρωμάτων)	3		
Φίλτρο προστασίας από την υπέρυθη ακτινοβολία	4	1,2 - 10	
Φίλτρο προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία (χωρίς σύστημα υπέρυθρης ακτινοβολίας)	5	1,1 - 4,1	
Φίλτρο προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία (με σύστημα υπέρυθρης ακτινοβολίας)	6	1,1 - 4,1	

Επίπεδο προστασίας: Όσο υψηλότερος είναι, τόσο λιγότερη είναι η διαπερατότητα (Συντελεστής διαπερατότητας).

Οπτική κλάση			
Όσο χαμηλότερη, τόσο καλύτερη.	1-3		
Σύμβολο μηχανικής αντοχής	Απαιτήσεις μηχανικής αντοχής		
Χωρίς	Ελάχιστη αντοχή		
S	Αυξημένη αντοχή		
F	Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας (πρόσρραση χαμηλής ενέργειας)		
FT	Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας (πρόσρραση υψηλής ταχύτητας)		
B	Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας (πρόσρραση μέσης ενέργειας)		
BT	Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας (πρόσρραση μέσης ενέργειας) σε ακραίες θερμοκρασίες		
A	Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας (πρόσρραση υψηλής ενέργειας)		

Σήμανση βάσης υποστήριξης			
Αναγνωριστικό σύμβολο κατασκευαστή		AS	
Αριθμός του προτύπου		EN 166	
Σύμβολο αυξημένης μηχανικής αντοχής / προστασίας από σωματίδια υψηλής ταχύτητας/ ακραίων θερμοκρασιών		FT	

Τοιχείο (Τομεί) χρήσης			
Σύμβολο	Περιγραφή	Περιγραφή	
Χωρίς	Βασική χρήση	Μη καθορισμένοι μηχανικοί κίνδυνοι και κίνδυνος από υπεριώδη, ορατή και υπέρυθη ακτινοβολία και ηλιακή ακτινοβολία	
3	Υγρό	Υγρό (σταγονίδια και πιτσιλισμα)	
4	Χονδροκοκκή ακόνη	Σκόνη με μέγεθος κόκκων > 5 μm	
5	Άεριο και λεπτόκοκκη ακόνη	Άεριο, σπυρί, ομίχλη, καπνός και ακόνη με μέγεθος σωματιδίων < 5 μm	
8	Σφάλμα ηλεκτρικού τούβου	Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικού τούβου σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	
9	Λυωμένο μέταλλο και καυτό στερεό σώματα	Πιτσιλισμα λυωμένων μετάλλων και εισχώρηση καυτών στερεών σωμάτων	

τελjesιtmήνερα negatίv ηtάςα leηet. Eζέρt a γυάρto - a σzαkςςεrητενίuη vέγηηαηtoτ tισzίtuήt uτάν - nem vállal tovbább felelősségű a termékek.
Fertőtlenítészertől fertőtlenítheti.
További megjegyzések: Ez a termék a címékn említett gyártás hónapjától számított öt éven belül használható fel.

Ártalmatlanítás: A terméket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa. Akaratlagos és nem akaratlagos vegyi anyagokkal érintkezés esetén a termék környezetkárosító vagy veszélyes anyagok által válhat szennyezetté. Ebben az esetben a helyben alkalmazott jogi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Különleges megjegyzések: Az EVE érzékeny személyeknél allergias reakciókat okozhat. Ismert túlérzékenység esetén különleges elővigyázatosság javasolt.

EN 166-2001	Személyes szemvédelem		
Kijelző ablakok jelölés			
Védelmi fokozat (csak szűrőhöz)		2C-1,2	
A gyártó azonosító jelzései		AS	
Optikai osztály		1	
A mechanikus szilárdság rövidítése		FT	
Védelmi fokozat (csak szűrőhöz)	Tényező	Védelmi fokozat	
Hegesztő védőszűrő	2	1,2 - 16	
Ultraibolya védőszűrő (a színelismerés befolyásolható)	A		
Ultraibolya védőszűrő (jó színelismerés)	2C	1,2 - 5	
Ultraibolya védőszűrő (jó színelismerés)	3		
Infravörös védőszűrő	4	1,2 - 10	
Napsütés ellen védő szűrő (infravörös védelem nélkül)	5	1,1 - 4,1	
Napsütés ellen védő szűrő (infravörös védelemmel)	6	1,1 - 4,1	

Védelmi fokozat: Je höher, desto geringer die Durchlässigkeit (Transmissionsgrad).

Optikai osztály			
Minél alacsonyabb, annál jobb.	1-3		
A mechanikus szilárdság rövidítése	Mechanikus szilárdság igénye nélkül		
A	Minimális szilárdság		
S	Megnövelt szilárdság		
F	Nagy sebességű részecskék elleni védelem (alacsony energiájú ütés)		
FT	Nagy sebességű részecskék elleni védelem (alacsony energiájú ütés) zélsőséges hőmérsékleten		
B	Nagy sebességű részecskék elleni védelem (közepes energiájú ütés)		
BT	Nagy sebességű részecskék elleni védelem (közepes energiájú ütés) zélsőséges hőmérsékleten		
A	Nagy sebességű részecskék elleni védelem (nagy energiájú ütés)		

Hordozó testek rövidítése			
A gyártó azonosító jelzései		AS	
A szabvány száma		EN 166	
Nagyobb mechanikus szilárdság / nagy sebességű részecskék elleni védelem / extrém hőmérséklet rövidítése		FT	

Alkalmazási terület(ek)			
Rövidítés	Megnevezés	Leírás	
A	Álapterv felhasználás	Nem meghatározott mechanikus kockázatok, valamint ultraibolya, látható, infravörös sugárzás és napsütés miatti veszélyeztetés	
3	Folyadékok	Folyadékok (cseppek és spriccolás)	
4	Gáz por	Por szemcseméret > 5 μm	
5	Durú és finom por	Gázok, gázok, kök, füst és por szemcseméret < 5 μm	
8	Zavaró fényűv	Elektromos bennendezésekben rövidzártán esetén elektromos fényűv	
9	Olvadт fém és forró szilárd test	Olvadт fém spriccolása és forró testek áthatolása	

Figyelemztetések:
3. optikai osztályba tartozó kijelző ablakok nem hosszú távu használatra készültek.
Ha az F, B és A szimbólumok nem érvényesek a kijelző ablakokra és a hordozótestekre, akkor a teljes szemvédő eszközt alacsonyabb fokozathoz kell besorolni.
Ahhoz, hogy az arcvédő pajzs a 8. szimbólummal megfelelően az alkalmazási terület szerint, szerelje fel 2-1,2 vagy 3-1,2 védelmi fokozattal és legyen legalább 1,4 mm vastag.
Ahhoz, hogy egy 8. szimbólummal jelölt szemvédő eszköz megfelelően az alkalmazási területek, a hordozótést és a kijelző ablak is legyen ezzel a szimbólummal megjelölve, az F, B vagy A szimbólumokkal együtt.

A megkarcolt vagy sérült kijelző ablakokat cserélje ki.

A nagy sebességű részecskék elleni szemvédő eszközök ütközések miatt a viselő számára veszély jelentenek, ha a hagyományos korrekciós szemüvegét hordja.

Ha a nagy sebességű részecskékkel szembeni extrém hőmérsékletek mellett védelem szükséges, akkor a kiválasztott szemvédő eszköz ütközési erőssége legyen T betűvel jelezve, vagyis: FT, BT vagy AT. Ha az ütközési erősséget nem a T betű követi, akkor a szemvédő eszköz csak szobahőmérsékleten használható nagy sebességű részecskék ellen.

Уподејисне преодисојисне

То протаетиснекис гвалитиса тјис оптиске класе 3 ден ендејиснуватиса јиса микрочрониса хрјиса.

Ав тис ојисмблa F, B и A ден јохјисну и јиса тис протаетиснекис гвалитиса и јиса тј бјаш оптоиришјис, тјте о ежолнјисмјос протаетиса матијис дитисетис тис јохлјитеро бвthо протаетиса. Мис протаетиснекис протаетиса претисе тис ејисе ежолнјисмјос ме филтрос бвthо протаетиса 2-1,2 и 3-1,2, и јиса ежис елјиско тјиср 1,4 mm, јиса тис вистисетис тјис ојисмблo 8 јиса тис пелисо ерармиснјис. Гис тис вистисетис о ежолнјисмјос протаетиса матијис тис ојисмблo 8 јиса тис пелисо ерармиснјис, претисе тис дитисетис бјаш оптоиришјис кс протаетиснекис гвалитиса пош епсјисмјиснјисатис ме ауто тис ојисмблo, ксдјис кс јиса тис ојисмблa F, B и A.

Протаетиснекис гвалитиса ме вртисоунис еј бјлвбс претисе тис антискојисштиснтис.

Ежолнјисмјос протаетиса матијис ауто свматисдиса υψηлјис тајитиса ендјисетис тис втисуси ме киндуно тис хрјисетјис логјис тјис метарфорис тјис прјоскрисунис, онтис форојиснтис ауто ме свматискис дитисрвтискис гвалитиса.

Едн апсјисетис протаетиса ауто свматисдиса υψηлјис тајитиса се акрјисе втисрчкисрјисе, о епелјисмјисе ежолнјисмјос протаетиса матијис претисе тис епсјисмјиснјисатис ме тис вртисмјис Т акрјисвјис метис ауто тис вртисмјис јиса тис ентисетјис прјоскрисунис, п.х. FT, BT и AT. Отис тис вртисмјис јиса тис ентисетјис прјоскрисунис ден аколјисбјиснтис ауто тис вртисмјис Т, о ежолнјисмјос протаетиса матијис претисе тис хрјисиспоситисе јисно се втисрчкисрјиса дитисмјису јиса тис протаетиса ауто свматисдиса υψηлјис тајитиса.

EN 170-2002	Филтрос протаетиса јисо тис перисодис актиснвоблitis		
Епипедо протаетисајис	Ансгнјисршиса хрјисмјистис	Снјиснјис хрјисшис	
2-1,2	Мпојисе тис дитисрчкисрјиснтис, он ден опсјисрчис епсјисмјиснјис отис епипедо протаетиса 2C.	Гис хрјисшис се пснјисе актиснвоблitis ојис ојисисе експелјисмјос ксдјис кјисрјисо логјисо перисодис актиснвоблitis ме мјискос кјисрјисос мјискротеро по 313 nm кс онтис е антиснклсшис апод тјис лјиснјис ден апсјисетис сјисмјиснтиско парсјиснтис.	
2-1,4		Ксдјисптисетис олоклитро тис фсјисмјис тјис актиснвоблitis UV-C кс тис мегсјислјитеро фсјисмјис тјис актиснвоблitis UV-B.	
2-1,7			
2-2	Мпојисе тис дитисрчкисрјиснтис, он ден опсјисрчис епсјисмјиснјис отис епипедо протаетиса 2C.	Гис хрјисшис се пснјисе актиснвоблitis ојис ојисисе експелјисмјос ентисн актиснвоблitis оис фсјисмјис UV кс стпн орсјис тис фсјисмјиснтискис перисојис кс онпс јиса аутон тис логјис ејисн апсјисршитис еј ексршеснтис тјис орсјис актиснвоблitis.	
2-2,5			
2-3			
2-4			
2-5			

		
Ксдјискоскеунис	Етис кс мјиснс ксдјискоскеунис.	Сјисмблo антискојисшис (јисно јиса FR)

			
Дисрфснтис тис одлјисе кс пснјисрфорис тис ксдјискоскеунис	Сјисмјиснјис CE	EAC TP TC 019:2011 Сјисмјиснјис EAC	Епсјисмјиснјис UkrSepro

RO			
Instrucțiuni și informații ale producătorului			
Brosură informativă pentru echipament individual de protecție (EIP) conform Regulamentului (UE) 2016/425, Anexa II Secțiunea 1.4. Vă rugăm să citiți cu atenție această broșură informativă înainte de a utiliza EIP. În caz de transfer al EIP, sunteți obligat să aneștiți și această broșură informativă, respectiv să o predați destinatarului EIP. În acest scop, broșura informativă poate fi multiplicată nelimitat.			
Protecție pentru ochi	Categorie de risc II		
Cod de culoare	1412		
Certificare	EN 166		
Organism notificat	CERTOTITICA S.C.R.L. Zona Industriale Villanova 32013 - Longorone (BL) Italy		
Număr de identificare	2008		

Marcajul CE atestă că produsul corespunde cerințelor de bază privind protecția sănătății și siguranța, conform Regulamentului (UE) 2016/425. Declarația de conformitate UE poate fi consultată la doc.nitras-safety.com. Acest produs este un echipament individual de protecție din categoria de risc II. Acesta vă protejează împotriva: riscuri mecanice, riscuri optice. Altele decât domeniile de aplicare menționate mai sus sunt excluse în mod expres. De aceea, acest produs nu oferă, printre altele, protecție împotriva: riscuri termice, riscuri biologice, riscuri electrice. Vă rugăm să aveți în vedere pictogramele aplicate, instrucțiunile și nivelul de performanță aferente.

Depozitare/utilizare/verificare: A se depozita la loc uscat și răcoros. Nu expuneți în lumina solară directă, radiații UV sau surse de ozon. Nu depozitați în poziție indoita sau sub greutate. Pe cât posibil, depozitați, respectiv transportați produsul în ambalaj original. Lumina, umiditatea, temperatura, ca și modificările naturale ale materialelor, într-un interval de timp mai lung, pot influența modificarea caracteristicilor produsului. Nu se pot da date exacte privind timpul de depozitare și durata de viață a EIP, întrucât ambii parametri depind, printre altele, de tipul de depozitare, de temperatură, umiditate, gradul de uzură și intensitatea utilizării. De aceea, trebuie să verificați acest produs după o depozitare mai îndelungată, ca și înainte și după fiecare utilizare, cu privire la deteriorări sau modificări ale materialelor (de ex. straturi/materiale fragile, fisurare, găuri, modificări ale culorii etc.). Verificați acest produs înainte de fiecare utilizare, dacă este adecvat activități prevăzute și dacă are dimensiunea corectă. Produsele neadecvate sau defectuoase trebuie eliminate și în niciun caz nu trebuie utilizate. Dimensiunea produsului poate fi diferită

de cea indicată, de exemplu din cauza întinderii.

Foarte performante au fost determinate prin examinări în condiții de laborator. De aceea se recomandă o verificare, dacă EIP este adecvat pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot fi diferite de cele ale examinării de tip, în funcție de diverși parametri (de ex. temperatura, frecarea, intensitatea utilizării). Dacă EIP s-a folosit, acesta poate oferi performanțe mai reduse, în funcție de gradul de uzură. Producătorul nu își asumă răspunderea în caz de utilizare necorespunzătoare a produsului. Curățare/întreținere: Produsul trebuie curățat cu o lavetă umedă (apă caldă/ă, detergent blând), fără chimicale și uscat la aer. Verificați produsul după curățare și înainte de a-l purta din nou, ca acesta să nu prezinte deteriorări. Nu reutilizați produsele deteriorate. În funcție de tipul de curățare, acesta poate afecta negativ performanța produsului. În cazul unei curățări incorecte, producătorul nu își mai asumă răspunderea pentru produs.

Dezinfecție se poate face cu un dezinfectant blând.

Mai multe informații: Acest produs trebuie utilizat în decurs de cinci ani de la luna de fabricație menționată pe etichetă.

Eliminare: Eliminați acest produs împreună cu deeurile menajere. După contactul intenționat sau accidental cu substanțe chimice, acest produs poate fi contaminat cu substanțe periculoase sau dăunătoare mediului. În acest caz, eliminarea trebuie să se facă în conformitate prevederile legale, aplicabile la fața locului. Instrucțiuni speciale: EIP poate cauza reacții alergice persoanelor sensibile. Se recomandă atenție deosebită în caz de alergie cunoscută.

EN 166-2001	Protecție pentru ochi		
Marcarea lentilelor			
Nivel de protecție (numai pentru filtre)		2C-1,2	
Mărci de identificare ale producătorului		AS	
Clasă optică		1	
Abreviere pentru rezistența mecanică		FT	
Nivel de protecție (numai pentru filtre)	Coefficient	Nivel de protecție	
Filtre de protecție pentru sudori	Fără	1,2 - 16	
Filtre de protecție ultraviolete (detectarea culorilor poate fi afectată)	2		
Filtre de protecție ultraviolete (o bună detectare a culorilor)	2C	1,2 - 5	
Filtre de protecție ultraviolete (o bună detectare a culorilor)	3		
Filtre de protecție infraroșu	4	1,2 - 10	
Filtre de protecție solară (fără cerință infraroșu)	5	1,1 - 4,1	
Filtre de protecție solară (cu cerință infraroșu)	6	1,1 - 4,1	

Nivel de protecție: Cu cât este mai mare, cu atât mai mică este permeabilitatea (Factor de transmisie).

Clasă optică			
Cu cât este mai scăzută, cu atât este mai bine.	1-3		
Abreviere pentru rezistența mecanică	Cerințe privind rezistența mecanică		
Fără	Rezistență minimă		
S	Rezistență crescută		
F	Protecție împotriva particulelor cu viteză mare (impact energetic scăzut)		
FT	Protecție împotriva particulelor cu viteză mare (impact energetic scăzut) la temperaturi extreme		
B	Protecție împotriva particulelor cu viteză mare (impact energetic mediu) la temperaturi extreme		
BT	Protecție împotriva particulelor cu viteză mare (impact energetic mediu)		
A	Protecție împotriva particulelor cu viteză mare (impact energetic ridicat)		

Marcarea corpurilor portante			
Mărci de identificare ale producătorului		AS	
Numărul acestei norme		EN 166	
Abreviere pentru rezistența mecanică crescută/protecția împotriva particulelor cu viteză mare/temperaturi extreme		FT	

Domeniul (domeniile) de utilizare			
Abreviere	Denumirea	Descriere	
Fără	Utilizarea de bază	Riscuri mecanice neidentificate și pericolul nestabilit prin expunerea la radiațiile ultraviolete, vizibile și infraroșii și la radiațiile solare	
3	Lichide	Lichide (picături și stropi)	
4	Praf grosier	Praf cu o granulație > 5 μm	
5	Gaz și praf fin	Gaze, vapori, ceață, fum și praf cu o dimensiune a particulelor < 5 μm	
8	Defecțiunea arcului electric	Arc electric în cazul scurtcircuitului în instalațiile electrice	
9	Metal topit și corpuri solide fierbinți	Stropi de metale topite și pătrunderea corpurilor solide fierbinți	

Avertismente:
Lentile din clasa optică 3 nu sunt destinate pentru utilizarea pe termen lung.
Dacă simbolurile F, B și A nu se aplică atât pentru lentilă, cât și pentru corpul portant, nivelul mai scăzut trebuie să fie atribuit aparatului complet de protecție oculară.
Pentru ca un ecran de protecție facială să corespundă simbolului 8 pentru domeniul de aplicare, acesta

върху етикета месец на производството.
Извървяние: Извървяте този продукт заедно с домашната смет. След умшлен или неумшлен контакт с химикали, този продукт може да бъде замърсен с вредни за околната среда или опасни субстанции. В този случай извървянето трябва да се извърши в съответствие с местните правни предписания.

Специални указания: ЛПС може да предизвика алергични реакции при чувствителни хора. Препоръчва се особена предпазливост при известна свръхчувствителност.
Специални указания: ЛПС може да предизвика алергични реакции при чувствителни хора. Препоръчва се особена предпазливост при известна свръхчувствителност.

EN 166-2001	Лични предпазни средства за очите		
Маркировка на стъклата			
Ниво на защита (само за филтри)		2C-1,2	
Идентификационен символ на производителя		AS	
Оптически клас		1	
Съкращения за механична якост		FT	
Ниво на защита (само за филтри)	Число	Ниво на защита	
Филтър за заварчици	Няма	1,2 - 16	
Уltrавиолетов защитен филтър (разпознаването на цветовете може да бъде повлияно)	2		
Уltrавиолетов защитен филтър (добро разпознаване на цветовете)	2C	1,2 - 5	
Уltrавиолетов защитен филтър (добро разпознаване на цветовете)	3		
Инфрчервен филтър	4	1,2 - 10	
Слънцезащитен филтър (без инфрчервена защита)	5	1,1 - 4,1	
Слънцезащитен филтър (с инфрчервена защита)	6	1,1 - 4,1	

Ниво на защита: Колкото по-висока, толкова по-ниска е пропускливостта (Пропускане).

Оптически клас			
Колкото по-нисък, толкова по-добре.	1-3		
Съкращения за механична якост	Изисквания за механична якост		
Няма	Минимална якост		
S	Повишена здравина		

na etiketi.

Zbrinjavanje: Ovaj proizvod zbrinite s kućnim otpadom. Nakon željenog ili nenamjernog kontakta s kemikalijama ovaj proizvod može biti onečišćen opasnim tvarima ili tvarima štetnim za okoliš. U tom slučaju zbrinjavanje morate izvršiti u skladu sa mjesnim pravnim propisima. Posebne napomene: Osobna zaštitna oprema kod osjetljivih osoba može izazvati alergijske reakcije. Poseban oprez se preporučuje u slučajevima kada je poznata osjetljivost.

EN 166:2001	Osobna zaštita očiju		
Označavanje vidnih okana			
Zaštitni stupanj (samo za filter)	2C-1,2		
Identifikacijski znak proizvođača	AS		
Optički razred	1		
Skrraćena oznaka za mehaničku čvrstoću	FT		
Zaštitni stupanj (samo za filter)	Predbroj	Zaštitni stupanj	
Zaštitni filter za varica	Bez	1,2 - 16	
Filter za zaštitu od ultraljubičastog zračenja (prepoznavanje boje može biti ometano)	2		
Filter za zaštitu od ultraljubičastog zračenja (dobro prepoznavanje boja)	2C	1,2 - 5	
Filter za zaštitu od ultraljubičastog zračenja (dobro prepoznavanje boja)	3		
Filter za zaštitu od infracrvenog zračenja	4	1,2 - 10	
Filter za zaštitu od sunčevog zračenja (bez infracrvenog zahtjeva)	5	1,1 - 4,1	
Filter za zaštitu od sunčevog zračenja (s infracremenim zahtjevom)	6	1,1 - 4,1	

Zaštitni stupanj: Što je viši broj, to je manja propusnost (Stupanj transmisije).

Optički razred			
Što je niži, to je bolje.	1-3		

Skrraćena oznaka za mehaničku čvrstoću	Zahtjevi u pogledu mehaničke čvrstoće
Bez	Najmanja čvrstoća
S	Povećana čvrstoća
F	Zaštita od čestica visoke brzine (udarac s niskom energijom)
FT	Zaštita od čestica visoke brzine (udarcas s niskom energijom) pri ekstremnim temperaturama
B	Zaštita od čestica visoke brzine (udarac sa srednjom energijom)
BT	Zaštita od čestica visoke brzine (udarac sa srednjom energijom) pri ekstremnim temperaturama
A	Zaštita od čestica visoke brzine (udarac sa velikom energijom)

Označavanje nosivih tijela			
Identifikacijski znak proizvođača	AS		
Broj ove norme	EN 166		
Skrraćena oznaka za povećanu mehaničku čvrstoću / Zaštita od čestica velike brzine / ekstremne temperature	FT		

Područje/ka korištenja			
Skrraćena oznaka	Naziv	Opis	
Bez	Osnovna uporaba	Neodređeni mehanički rizici i opasnosti uslijed ultraljubičastog, vidljivog i infracrvenog zračenja i sunčevih zraka	
3	Tekućine	Tekućine (kapljice i rasprskana tekućina)	
4	Gruba prašina	Prašina veličine čestica > 5 µm	
5	Plin i fina prašina	Plinovi, isparenja, magla, dim i prašina veličine čestica < 5 µm	
8	Ometajući svjetlosni luk	Električni svjetlosni luk kod kratkog spoja u električnim postrojenjima	
9	Topljeni metal i vruća čvrsta tijela	Rasprskani topljeni metali i prodiranje vrućih čvrstih tijela	

Upozoravajuće napomene:

Vidna okna optičkog razreda 3 nisu namijenjena za dugotrajnu uporabu.

Ako simboli F, B i A ne vrijede za vidno okno i za nosivo tijelo, onda djelokupnom uređaju za zaštitu očiju treba dodijeliti niži stupanj.

Da bi štiti za lice odgovarao simbolu 8 za područje primjene, on mora biti opremljen filtrom zaštitnog stupnja 2-1,2 ili 3-1,2 i imati minimalnu debljinu od najmanje 1,4 mm.

Da bi uređaj za zaštitu očiju odgovarao simbolu 8 za područje primjene, nosivo tijelo i vidno okno moraju biti označeni s tim simbolom, zajedno s jednim od simbola F, B ili A.

Izgrebana ili oštećena vidna okna moraju biti zamijenjeni.

Uređaji za zaštitu očiju od čestica velike brzine mogu prenošenjem udara za njihovog nosioca predstavljati izvor opasnosti, ako ih nose preko uobičajenih korekcijskih naočala.

Ako je kod ekstremnih temperatura potrebna zaštita od čestica velike brzine, izabran uređaj za zaštitu očiju treba biti označen slovom T neopredno iza slova za intenzitet udara, tj. FT, BT ili AT. Ako iza slova za označavanje intenziteta udara ne slijedi slovo T, onda uređaj za zaštitu očiju smije biti korišten samo na sobnoj temperaturi protiv čestica velike brzine.

Filter de proteção ultravioleta (a deteção de cores pode ser afetada)	2C		
Filtero de proteção ultravioleta (boa deteção de cores)	3	1,2 - 5	
Filtero de proteção ultravioleta (boa deteção de cores)	4		
Filtero infravermelho	3	1,2 - 10	
Filtero de proteção solar (sem necessidade de infravermelho)	5	1,1 - 4,1	
Filtero de proteção solar (com necessidade de infravermelho)	6	1,1 - 4,1	

Nível de proteção: Je höher, desto geringer die Durchlässigkeit (Transmitância).

Classe ótica			
Quanto menor, melhor.	1-3		

Símbolo de resistência mecânica	Requisitos para a resistência mecânica
Sem	Resistência mínima
S	Maior resistência
F	Proteção contra partículas de alta velocidade (impacto com baixa energia)
FT	Proteção contra partículas de alta velocidade (impacto com baixa energia) em temperaturas extremas
B	Proteção contra partículas de alta velocidade (impacto com energia média)
BT	Proteção contra partículas de alta velocidade (impacto com energia média) em temperaturas extremas
A	Proteção contra partículas de alta velocidade (impacto com energia alta)

Símbolo de corpos de apoio			
Marca de identificação do fabricante	AS		
Número desta norma	EN 166		
Símbolo de maior resistência mecânica / proteção contra partículas de alta velocidade / temperaturas extremas	FT		

Área(s) de aplicação			
Símbolo	Designação	Descrição	
Ohne	Aplicação básica	Riscos mecânicos não identificados e perigo devido a exposição a radiação ultravioleta, visível e infravermelha e radiação solar	
3	Líquidos	Líquidos (gotas e salpicos)	
4	Poeira grossa	Pó com uma granulometria de > 5 µm	
5	Gás e poeira fina	Gases, vapores, névoas, fumo e pó com uma granulometria de < 5 µm	
8	Falhas de arco elétrico	Arco elétrico em caso de curto-circuito em sistemas elétricos	
9	Metal fundido e sólidos quentes	Salpicos de metais fundidos e penetração de sólidos quentes	

Aviões:

As viseiras de classe ótica 3 não se destinam a um uso a longo prazo.

Se os símbolos F, B e A não se aplicarem à viseira e ao corpo de apoio, deve ser atribuído o nível mais baixo a todo o dispositivo de proteção ocular.

Para que um escudo de proteção facial esteja em conformidade com o símbolo 8 da área de aplicação, este deve estar equipado com um filtro de nível de proteção 2-1,2 ou 3-1,2 e apresentar uma espessura mínima de 1,4 mm.

Para que um dispositivo de proteção ocular esteja em conformidade com o símbolo 8 da área de aplicação, todo o corpo de apoio quanto a viseira devem ser identificados com este símbolo, juntamente com um dos símbolos F, B ou A.

Viseiras riscadas ou danificadas devem ser substituídas.

Os dispositivos de proteção ocular contra partículas de alta velocidade podem representar um risco para o utilizador devido à transmissão de impactos quando usados sobre óculos de prescrição convencionais.

Se for necessária uma proteção contra partículas de alta velocidade a temperaturas extremas, o dispositivo de proteção ocular selecionado deve ser identificado com a letra T imediatamente após a letra de intensidade de impacto, ou seja, FT, BT ou AT. Se a letra de intensidade de impacto não for seguida pela letra T, o dispositivo de proteção ocular só deve ser usado à temperatura ambiente contra partículas de alta velocidade.

EN 170:2002	Filtero de proteção ultravioleta		
Nível de proteção	Deteção de cores	Aplicação típica	
2-1,2	Pode ficar deteriorado se não houver nenhuma identificação de nível de proteção 2C.	Para utilização com fontes de radiação que emitem radiação predominantemente ultravioleta em comprimentos de onda menores do que 313 nm e quando o encandeamto não é um fator significativo. Isto abrange todo o UV-C e a maior parte da faixa UV-B.	2C-1,2
2-1,4			AS
2-1,7			1
			FT
2-2			
2-2,5	Pode ficar deteriorado se não houver nenhuma identificação de nível de proteção 2C.	K použití u zdrojů záření, které vyzařují převážně ultrafialové záření při vlnových délkách kratších než 313 nm, a pokud oslnění není významným faktorem. To pokrývá celý rozsah UV-C a většinu rozsahu UV-B.	1,2 - 5
2-3			
2-4			
2-5			

EN 170:2002	Filter za zaštitu od ultraljubičastog zračenja		
Stupanj zaštite	Prepoznavanje boje	Tipična uporaba	
2-1,2		Za uporabu kod izvora zračenja, koji pretežno emitiraju ultraljubičasto zračenje s valnom dužinom manjom od 313 nm i kada zaslepljivanje ne predstavlja bitan faktor.	
2-1,4	Može biti lošije, ako nema oznake 2C-stupanj zaštite.		
2-1,7		To pokriva cjelokupno UV-C i najveći dio UV-B-područja.	
2-2			
2-2,5	Može biti lošije, ako nema oznake 2C-stupanj zaštite.	Za uporabu kod izvora zračenja, koji emitiraju intenzivno zračenje u UV (ultraljubičastom) području i u vidljivom spektralnom području i gdje je zbog toga potrebno slabljenje vidljivog zračenja.	
2-3			
2-4			
2-5			

CS			
----	--	--	--

Pokyny a informace od výrobce

Informační brožura pro osobní ochranné pomůcky (OOP) podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4. Před použitím OOP si pečlivě přečtěte tuto informační brožuru. Při dalším předání OOP nebo jejích předáním příjatel OOP jste povinni přiložit i tuto informační brožuru. Za tímto účelem lze tuto informační brožuru reprodukovat bez omezení.

Osobní ochrana očí		Kategorie rizika II
Barevný kód	1412	
Osvědčení	EN 166	
Notifikovaný subjekt	CERTOTTICA S.C.R.L. <p>Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy</p>	
Identifikační číslo	2008	

Označení CE osvědčuje, že výrobek splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě EU lze nalézt na adrese doc.nitras-safety.com.

U tohoto produktu se jedná o osobní ochrannou pomůcku kategorie rizika II. Produkt chrání před: mechanická rizika, optická rizika. Jiné než výše uvedené oblasti použití jsou výslovně vyloučeny. Tento výrobek proto neposkytuje mimo jiné ochranu před: tepelná rizika, biologická rizika, elektrická rizika. Upozorňujeme na uvedené pictogramy, poznámky a příslušné úrovně výkonu.








Skladování/použití/kontrola: Uchovávejte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, UV záření nebo zdrojů ozonu. Neskladujte v ohnémém stavu nebo pod zatížením. Je-li to možné, skladujte nebo připravujte produkt v originálním obalu. Vlvy, jako je světlo, vlhkost, teplota a přirozené změny materiálu působící po delší dobu mohou měnit věst ke změně vlastností produktu. Přesné informace o době skladování a životnosti OOP nelze uvést, protože oba parametry závisejí na typu skladování, teplotě, vlhkosti, stupni opotřebení a intenzitě použití. Z tohoto důvodu po delším skladování, před každým použitím a po každém použití zkontrolujte případné poškození nebo změny materiálu (např. křehké, popraskané povrstvení/materiály, otvory, změnu barev apod.). Před každým použitím zkontrolujte, zda je tento produkt vhodný pro zamýšlenou činnost a má správnou volnost. Nesprávné nebo vadné produkty musí být zlikvidovány a za žádných okolností nesmí být používány. Velikost produktu se může lišit od udávaných údajů např. kvůli jeho roztažení.

Všechny výkonové údaje byly určeny na základě zkoušek v laboratorních podmínkách. Proto se doporučuje zkontrolovat, zda jsou OOP vhodné pro zamýšlené použití, jelikož podmínky na pracovišti se mohou lišit od podmínek zkoušky typu v závislosti na různých parametrech (např. teplota, otěr, intenzita použití). Pokud již byly OOP používány, mohou dané OOP poskytovat nižší výkon kvůli stupni opotřebení. Výrobce nenese odpovědnost při nesprávném používání produktu. Čištění/údržba: Produkt je vhodné čistit vlhkým hadříkem (vlažná voda, jemný čistič prostředek), bez chemikálií, a nechat jej uschnout na vzduchu. Po čištění a opětovném použití tento produkt zkontrolujte. Poškozené produkty znovu nepoužívejte. V závislosti na druhu čištění to může mít negativní vliv na výkon produktu. Po nesprávně provedeném čištění proto již výrobce nepřebírá za produkt žádnou zodpovědnost. Dezinfekce lze provést jemným dezinfekčním prostředkem.

Další pokyny: Tento výrobek by měl být používán od pěti let do data výroby uvedeného na štítku.

Likvidace: Tento produkt likvidujte s domácím odpadem. Po zamýšleném nebo neúmyslném kontaktu s chemikáliemi může být tento produkt kontaminován nebezpečnými látkami nebo látkami ohrožujícími životní prostředí. V takovém případě musí být likvidace provedena v souladu s místně používanými předpisy. Speciální pokyny: OOP mohou u citlivých osob způsobit alergické reakce. U známé přecitlivělosti se doporučuje zvláštní opatnost.

EN 166:2001	Osobní ochrana očí		
Označení skel			
Úroveň ochrany (pouze pro filtry)	2C-1,2		
Identifikační značka výrobce	AS		
Optická třída	1		

SK			
Návody a informácie výrobcu			
Informačná brožúra pre osobné ochranné prostriedky (OOP) podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, príloha II odsek 1.4. Túto informačnú brožúru si pred použitím osobných ochranných prostriedkov prostrední prostredím prečítajte. Ste povinní túto informačnú brožúru pri postúpení osobných ochranných prostriedkov pripojiť, resp. prijímateľ osobných ochranných prostriedkov doručiť. Na tento účel sa môže táto informačná brožúrka neobmedzene rozmnožovať.			
Osobná ochrana očí		Katégoria rizika II	
Farebný kód	1412		
Certifikácia	EN 166		
Notifikované miesto	CERTOTTICA S.C.R.L. <p>Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy</p>		
Identifikačné číslo	2008		

Značka CE osvedčuje, že produkt zodpovedá základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nariadenia (EÚ) 2016/425. EÚ-vyhlasenie o zhode si môžete prečítať na stránke doc.nitras-safety.com. Tento produkt je osobný ochranný prostriedok kategórie rizika II. Chrání vás proti: Mechanické ohrozenia, optické ohrozenia. Iné ako vyššie uvedené oblasti použitia sú výslovné vylúčené. Tento produkt neposkytuje, okrem iného žiadnu ochranu proti: tepelne ohrozenia, biologické ohrozenia, elektrické ohrozenia. Zohľadnite, prosím, umiestnené pictogramy, upozornenia a príslušné výkonové stupne.

Skladovanie/Používanie/Kontrola: Skladovať v chlade a suchu. Chráníť pred priamym slnečným žiarením, UV-lúčmi alebo zdrojmi ozónu. Neskladovať v zalomennom stave ani pod zaťažením hmotnosťou. Produkt podľa možnosti skladujte, resp. pripravujte v originálnom obale. Vplyvy ako svetlo, vlhkosť, teplota, ako aj prirodzené zmeny materiálu počas dlhšieho časového obdobia môžu mať za následok zmeny vlastností produktu. Presné údaje k dobe skladovania a životnosti osobných ochranných prostriedkov nie sú možné, pretože obidva parametre závisia okrem iného od príslušného spôsobu skladovania, teploty, vlhkosti, stupňa opotrebenia a intenzity používania. Preto po dlhšom skladovaní, ako aj pred a po každom použití zkontrolujte tento produkt zvlášť na škody a zmeny produktu (napr. krehké, popraskané nátery/materiály, diery, zmeny farby atď.). Pred každým použitím skontrolujte tento produkt vzhľadom na vhodnosť na plánovanú činnosť a na správnú veľkosť. Nevhodné alebo chybné produkty treba zlikvidovať a v žiadnom prípade sa nesmú používať ďalej. Veľkosť produktu sa môže odlišovať od údajov napr. v dôsledku dilatácie. Vištevý výkon bol zistený po skúškach za laboratórnych podmienok. Nezávislé overenie, či sú osobné ochranné prostriedky vhodné na plánované použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu v závislosti od rôznych parametrov (napr. teplota, otěr, intenzita používania) odlišovať od podmienok skúšky konštrukčného vzoru. Ak už boli osobné ochranné prostriedky použité, môžu tieto, z dôvodu opotrebenia, poskytovať menšie výkony. Výroba nepreberá žiadnu zodpovednosť pri neodbornom používaní produktu.

Čistenie / údržba: Produkt sa má čistiť vlhkou handrou (vlažnou vodou, miernym čistiacim prostriedkom), bez chemikálií a vysuši sa na vzduchu. Tento produkt skontrolujte vzhľadom na škody po vyčistení a pred novým nosením. Poškodené produkty nepoužívajte znova. Podľa spôsobu čistenia to môže mať negatívny vplyv na výkon produktu. Výrobca preto, po neodborne vykonanom čistení, nepreberá za produkt viac žiadnu zodpovednosť.

Dezinfekciu možno vykonať s miernym dezinfekčným prostriedkom.

Ďalšie upozornenia: Tento produkt by sa mal používať päť rokov od mesiacia výroby uvedeného na etikete.

Likvidácia: Tento produkt zlikvidujte spolu s domovým odpadom. Po úmyslnom a neúmyslnom kontakte s chemikáliami môže byť tento produkt znečistený nebezpečnými substanciami škodlivými pre životné prostredie. V tomto prípade treba vykonať likvidáciu v zhode s miestne aplikovanými právnymi predpismi.

Zvláštna upozornenia: Osobné ochranné prostriedky môžu u citlivých osôb vyvolať alergické reakcie. Zvláštna pozornosť sa odporúča pri známej nadmernej citlivosti.

EN 166:2001	Osobná ochrana očí		
Označenie zorníkov			
Stupeň ochrany (len pre filter)			2C-1,2
Identifikačná značka výrobcu			AS
Optická trieda			1
Značka pre mechanickú pevnosť			FT
Stupeň ochrany (len pre filter)	Predčíslenie	Stupeň ochrany	
Zväčškový ochranný filter	Bez	1,2 - 16	
Ultrafialový ochranný filter (rozpoznanie farieb môže byť ovplyvnené)	2		
Ultrafialový ochranný filter (dobré rozpoznanie farieb)	2C	1,2 - 5	
Ultrafialový ochranný filter (dobré rozpoznanie farieb)	3		
Infracravený ochranný filter	4	1,2 - 10	

Zkratka pro mechanickou pevnost			
Úroveň ochrany (pouze pro filtry)	Předčíslí	Úroveň ochrany	
Ochranný svářecský filter	Bez	1,2 - 16	
Ochranný filter proti ultrafialovému záření (může být ovlivněno rozpoznaní barev)	2	1,2 - 5	
Ochranný filter proti ultrafialovému záření (dobré rozpoznaní barev)	2C		
Ochranný filter proti ultrafialovému záření (dobré rozpoznaní barev)	3		
Ochranný filter proti infračervenému záření	4	1,2 - 10	
Ochranný filter proti slunečnímu záření (bez požadavku na infračervené záření)	5	1,1 - 4,1	
Ochranný filter proti slunečnímu záření (s požadavkem na infračervené záření)	6	1,1 - 4,1	

Úroveň ochrany: Čím je vyšší, tím je nižší propustnost (činitel propustnosti).

Optická třída			
Čím nižší, tím lepší.	1-3		

Zkratka pro mechanickou pevnost	Požadavků na mechanickou pevnost		
Bez	Minimální pevnost		
S	Zvýšená pevnost		
F	Ochrana proti vysokorychlostním částicím (náraz s nízkou energií)		
FT	Ochrana proti vysokorychlostním částicím (náraz s nízkou energií) při extrémních teplotách		
B	Ochrana proti vysokorychlostním částicím (náraz se střední energií)		
BT	Ochrana proti vysokorychlostním částicím (náraz se střední energií) při extrémních teplotách		
A	Ochrana proti vysokorychlostním částicím (náraz s vysokou energií)		

Označení nosných těles			
Identifikační značka výrobce	AS		
Číslo této normy	EN 166		
Zkratka pro zvýšenou mechanickou pevnost / ochrana proti vysokorychlostním částicím / extrémním teplotám	FT		

Rozsah(y) použití			
Zkratka	Označení	Popis	
Bez	Základní použití	Neidentifikovaná mechanická rizika a ohrožení v důsledku ultrafialového, viditelného a infračerveného záření a slunečního záření	
3	Kapaliny	Kapaliny (kapky a postřikání)	
4	Hrubý prach	Prach s velikostí částic > 5 µm	
5	Plyn a jemný prach	Plyny, páry, mlhy, kouř a prach o velikosti částic < 5 µm	
8	Rušivý světelný oblouk	Elektrický světelný oblouk v případě zkrat u elektrických zařízení	
9	Roztavený kov a horké pevné částice	Stráikace roztavených kovů a pronikání horkých pevných částic	

Varování:

Skla optické třídy 3 nejsou určena pro dlouhodobé použití.

FT	Zaščita pred delci z visoko hitrostjo (nizka udarna energija) pri ekstremnih temperaturah	
B	Zaščita pred delci z visoko hitrostjo (srednja udarna energija)	
BT	Zaščita pred delci z visoko hitrostjo (srednja udarna energija) pri ekstremih temperaturah	
A	Zaščita pred delci z visoko hitrostjo (visoka udarna energija)	
Oznaka okvirja		
Identifikacijski znak proizvajalca	AS	
Številka vaze standarda	EN 166	
Krajšava za povečano mehansko trdnost/zaščito pred delci z visoko hitrostjo/ekstremnimi temperaturnami	FT	

Področja uporabe		
Krajšava	Oznaka	Opis
Brez	Osnovna uporaba	Nedoločena mehanska tveganja in nevarnosti zaradi izpostavljenosti ultravijoličnemu in infrardečemu sevanju ter vidni in sončni svetlobi
3	Tekočine	Tekočine (kapljice in curki)
4	Grobi prah	Prah z velikostjo delcev > 5 µm
5	Plin in fini prah	Plini, hlapi, meglice, dim in prah z velikostjo delcev < 5 µm
8	Okvami oblok	Električni oblok zaradi kratkega stika v električnih instalacijah
9	Staljena kovina in vroči	Brizgi staljene kovine in protranje vročih trdnih predmetov trdni predmeti

Opozorila:

Leče optičnega razreda 3 niso namenjene za dolgotrajno uporabo.

Ce simboli F, B in A ne veljajo hkrati za lečo in okvir, je treba celotni napravi za zaščito oči določiti nižjo stopnjo.








Daj je štčtnik za obraz skladen s simbolom 8 za področje uporabe, mora biti opremljen s filtrom stopnje 2–1,2 ali 3–1,2 in mora imeti debelino najmanj 1,4 mm.

Daje naprava za zaščito oči skladna s simbolom 8 za področje uporabe, morata biti s tem simbolom označena tako okvir kot tudi leča, skupaj z enim od simbolov F, B ali A.

Opraskane ali poškodovane leče je treba zamenjati.

Štčtniki za oči za zaščito pred delci z visoko hitrostjo lahko zaradi prenosa udarcev predstavljajo nevarnost za uporabnika, če jih niso nad običajnimi korekcijskimi očali.

Ce je potrebna zaščita pred delci z visoko hitrostjo pri ekstremnih temperaturah, mora biti izbrana naprava za zaščito oči označena s črko T takoj za črko za energijo udarca, tj. FT, BT ali AT. Če znaku za energijo udarca ne sledi črka T, je dovoljeno napravo za zaščito oči uporabljati le pri sobni temperaturi za zaščito pred delci z visoko hitrostjo.

EN 170:2002	Filter za zaščito pred ultravijoličnim sevanjem		
Stopnja zaščite	Prepoznavanje barv	Tipična uporaba	
2-1,2		Za uporabo z viri sevanja, ki oddajajo pretežno ultravijolično sevanje z valovnimi dolžinami pod 313 nm	2C-1,2
2-1,4	Lahko je poslabšano, če ni oznake stopnje zaščite 2C.	in kadar bleščanje ni pomemben dejavnik. To zajema celotno območje UV-C in večino območja UV-B.	AS
2-1,7			1
2-2			FT
2-2,5		Za uporabo z viri sevanja, ki oddajajo intenzivno sevanje v UV-območju in v vidnem spektralnem območju in kjer je zato potrebna oslabitev vidnega sevanja.	
2-3	Lahko je poslabšano, če ni oznake stopnje zaščite 2C.		
2-4			
2-5			
			
Proizvajalec	Leto in mesec izdelave	Simbol recikliranja (samo za FR)	
			
Preberite navodila in informacije proizvajalca	Oznaka CE	Oznaka EAC	Oznaka UkrSepro

DA

Producents vedljeninger og informationer

Informationsbrochure til personligt beskyttelsesudstyr (PSA) i henhold til forordningen (EU) 2016/425, tillæg II afsnit 1.4. Læs denne informationsbrochure omhyggeligt igennem, før PSA anvendes. Du har pligt til at vedlægge denne informationsbrochure, hvis PSA gives videre til andre, eller til at udlevere den til modtageren af PSA. Til dette formål kan denne informationsbrochure kopieres ubegrænset.

Personligt øjenværn	Risikokategori II		
Farvekode	1412		
Certificering	EN 166		
			
Proizvajalec	Leto in mesec izdelave	Simbol recikliranja (samo za FR)	
			
Preberite navodila in informacije proizvajalca	Oznaka CE	Oznaka EAC	Oznaka UkrSepro

8	Kaalarhendus	Elektriline valguskaar elektriseadmete lühise korral	
9	Sulametall ja kuumad tahkeosad	Sulametalli pritsmed ja kuumad tahkeosakeste läbitungimine	

Hoiatus:

Vaateklaasid optilise klassiga 3 ei ole mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks.

Kui sümbolid F, B ja A ei kehti ni vaateklaasile kui kandevaarimale, peab kogu silmakaitseademele rakendama madalama astme.








Selleks et näokaitseisim vastaks kasutusala sümbolile 8, peab see olema varustatud filtriga kaitseklassist 2-1,2 või 3-1,2 ning selle minimaalne paksus peab olema 1,4 mm.

Selleks et näokaitseisim vastaks kasutusala sümbolile 8, peab ni kandevaarim kui ka vaateklaas olema tähistatud selle sümboliga koos ühega sümbolitest F, B või A.

Kriibitud või kahjustatud vaateklaasid peab välja vahetama.

Suure kiirusega lendavate osakeste kaitseks olevad silmakaitseademed võivad kandajit ohustada, kui löögid kanduvad üle talvistele nägemist korrigeerivate prillidele.

Kui suure kiirusega lendavate osakeste kaitset on vaja kanda kõrgete temperatuuride juures, peab valitud silmakaitseademe tähtsel kohel pärast kokkupõrke intensiivsust tähistava tähe järel olema täht T, s.t FT, BT või AT. Kui kokkupõrke intensiivsust näitava tähe järel T tähte ei ole, tohib silmakaitseadest kaitseks suure kiirusega lendavate osakeste vastu kasutada üksnes toatemperatuuril.

EN 170:2002	Ultraviolettfilter		
Kaitseklass	Värvuste äratundmine	Tüüpiline kasutusala	
2-1,2		Kasutamiseks kiirgusallikate korral, mis kiirgavad valdavalt ultraviolettkiiri, mis on lühemad kui 313 nm	2C-1,2
2-1,4	Võib olla halb, kui puudub kaitseklassi tähis 2C.	ning kui pimestamine ei ole oluline faktor. See katab kogu UV-C ja valdava osa UV-B alast.	AS
2-1,7			1
2-2			FT
2-2,5		Kasutamiseks kiirgusallikate korral, mis kiirgavad intensiivselt UV-alas ja nähtavas spektrialas olevaid kiiri ning kus on seetõttu vajalik nähtava kiirguse vähendamine.	
2-3	Võib olla halb, kui puudub kaitseklassi tähis 2C.		
2-4			
2-5			
			
Tootja	Tootmise aasta ja kuu	Taaskasutus sümbol (ainult FR)	
			
Lugege tootja poolseid juhiseid ja informatsiooni	CE-märgis	EAC-märgis	UkrSepro-märgis

GA

Treoracha agus eolas ón déantúsóir

Bileog eolais um threalamh cosanta phearsanta (PPE – personal protective equipment) i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/425. Is féidir breathnú ar dhearbhuí comhréireacht an AE ag doc.nitras-safety.com. Is trealamh cosanta phearsanta de chatagóir rioscáil í é an tairge seo. Tugann sé cosaint dhú in aghaidh: gúaiseacha meicniúla gúaiseacha optúla. Eislaítear go sáirnéata aon limistéir infheidhmithe eile seachas na cinn thuasluaite. Is amhlaidh dá réir nach dtugann an tairge seo aon chosaint, i measc nithe eile, in aghaidh: gúaiseacha teirmeacha, gúaiseacha bitheolaíochá, gúaiseacha leictreacha. Tabhair faoi deara na pictagraim, nótaí agus leibhéil feidhmithe comhréagraíochá.

Stóráil/úsáid/seirbhíochá: Stóráil in áit fhuar thirim. Coinnígh amach ó sholas díreach na gréine, nó gathanna ultravialaité nó ó fhóinis ózón. Ná stóráil i riocht líbthna ná fuaí ualach méacháin. Más féidir, stóráil nó iompair an tairge ina bhfuilneáiríocht. Is féidir athruithe teacht ar airtíonna tairgí ó thionchar in arís teasa, bogthaise, teocht agus nádúrtha sna hábhair thar achar ama níos faide. Ni féidir eolas beacht faoin achar stórála faoin saolre seirbhíse den PPE a fháil, óir go mbráitheann an dá pharaiméadar ar chineál na stórála, na teochta, na bogtháise, na géire cáithnigh agus na déine úsáidhe faoi seach, i measc nithe eile. Ceadáigh an tairge seo a dhíobháil nó d’athruithe ina ábhair (m.sh. bráitithe/ábhair shobhríste, scoilte, poll, athruithe sna dathanna srl.) tar éis a stórála go fada agus sula mbaintear gach leas as agus tar éis gach leasa de. Ceadáigh an tairge seo roimh gach úsáid d’oirniúadhl i leith na gníomhaíochta beartaithe agus i leith na méide círte. Ni fólaír tairgí neamhoiriúnacha nó fábhtacha a dhúiscaítear agus gan leas a bhaint astu riamh. Féadfaid méid an tairge bheith éagsúil ó na sonraolchait, m.sh. de bharr a shínte.

Ba le tástáilacha laistigh de shaotharlanna a breithníodh gach tomhas feidhmitheá. Moltar dá réir chun ceadú

Notificéart orgán	CERTOTTICA S.C.R.L. <p>Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL)</p> Italy	Nummer på denne standard	EN 166
		Forkortelse for øget mekanisk styrke / beskyttelse mod højhastighedspartikler / ekstreme temperaturer	FT
Id-nummer	2008		

CÉ-mærket dokumenterer, at produktet er i overensstemmelse med de grundlæggende sundheds- og sikkerhedsregler i forordningen (EU) 2016/425. EU-øverenstemmelseserklæringen kan læses på doc.nitras-safety.com.

Dette produkt er et personligt beskyttelsesudstyr af risikokategori II. Det beskytter mod: Mekaniske farer, optiske farer. Andre anvendelsesområder end de ovennævnte er under ingen omstændigheder tilladt. Dette produkt beskytter derfor blandt andet ikke mod: termiske farer, biologiske farer, elektriske farer. Vær opmærksom på de anbragte pictogrammer, informationer og de tilhørende ydelsestrin. Opbevaring/anvendelse/test: Skal opbevares køligt og tart. Skal holdes på afstand af direkte sollys, UV-stråler eller ozonkilder. Må ikke opbevares sammenfoldet eller vægtbelastet. Opbevar eller transportér så vidt muligt produktet i den originale emballage. Indfyldelse fra frys, fugt, temperatur samt naturlige ændringer i materialet i løbet af en længere periode kan medføre ændringer i produktets egenskaber. Det er ikke muligt at give nøjagtige informationer om opbevaringstiden og levetiden for PSA, da begge parametre bl.a. afhænger af opbevaringsformen, temperaturen, fugtigheden, graden af slid og anvendelsesintensiteten. Kontrollér derfor dette produkt efter længere opbevaring samt før og efter brug for skader eller ændringer i materialet (f.eks. skøre, revnede belægninger/materialer, huller, farveændringer osv.). Kontrollér før brug, at dette produkt er velegnet til den planlagte aktivitet og har den korrekte størrelse. Uegnede eller defekte produkter skal bortskaffes og må ikke bruges under nogen omstændigheder. Produktets størrelse kan afvige fra de angivne værdier på grund af f.eks. dilatation.

Alle ydelser er beregnet ved tests under laboratoriebetingelser. Derfor anbefales det at udføre en kontrol af, om PSA er velegnet til den planlagte anvendelse, da betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra typeafprøvningen afhængigt af forskellige parametre (f.eks. temperatur, slid, anvendelsesintensitet). Hvis PSA allerede har været anvendt, kan det give mindre beskyttelse på grund af slid. Producenten påtager sig intet ansvar, hvis produktet ikke anvendes efter bestemmelserne.

Rengøring/vedligeholdelse: Produktet skal rengøres med en fugtig klud (lunkent vand, mildt rengøringsmiddel), uden kemikalier og derefter tørres i luften. Kontrollér dette produkt for skader efter rengøringen, og før det bæres næste gang. Brug ikke beskadigede produkter igen. Afhængigt af rengøringen kan denne have negativ indflydelse på produktets ydelse. Producenten påtager sig ikke længere ansvar for produktet, hvis rengøringen ikke udføres korrekt. Der kan udføres desinfektion med et mildt desinfektionsmiddel.

Øvrige anvisninger: Dette produkt skal bruges inden for fem år efter produktionsmåneden, som er angivet på etiketten.

Bortskaffelse: Bortskaf dette produkt sammen med husholdningsaffaldet. Efter bevidst eller tilfældig kontakt med kemikalier kan dette produkt være forurenat af miljøskadelige eller farlige substanser. I dette tilfælde skal bortskaffelsen udføres i overensstemmelse med forskrifterne i loven, som gælder på stedet.

Særlige anvisninger: PSA kan fremkalde allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Vær særlig forsigtig ved kendt overfølsomhed.

EN 166:2001	Personligt øjenværn		
Mærkning af glassene			
Beskyttelsestrin (kun for filter)			2C-1,2
Producentens identifikationsmærke			AS
Optisk klasse			1
Forkortelse for mekanisk styrke			FT
Beskyttelsestrin (kun for filter)	Kodenummer	Beskyttelsestrin	
Svejseskyttelsesfilter	Uden	1,2 - 16	
Ultraviolet beskyttelsesfilter (farveopfattelsen kan reduceres)	2		
Ultraviolet beskyttelsesfilter (god farveopfattelse)	2C	1,2 - 5	
Ultraviolet beskyttelsesfilter (god farveopfattelse)	3		
Infrarødt beskyttelsesfilter	4	1,2 - 10	
Solbeskyttelsesfilter (uden infrarød-krav)	5	1,1 -4,1	
Solbeskyttelsesfilter (med infrarød-krav)	6	1,1 -4,1	

Beskyttelsestrin: Jo højere værdien er, desto lavere er gennemtrængeligheden (Transmissionsgrad).

Optisk klasse			
Jo lavere, desto bedre.		1-3	
Forkortelse for mekanisk styrke	Krav til mekanisk styrke		
Uden	Minimumstyrke		
S	Øget styrke		
F	Beskyttelse mod højhastighedspartikler (slag med lav energi)		
FT	Beskyttelse mod højhastighedspartikler (slag med lav energi) ved ekstreme temperaturer		
B	Beskyttelse mod højhastighedspartikler (slag med medium energi)		
BT	Beskyttelse mod højhastighedspartikler (slag med medium energi) ved ekstreme temperaturer		
A	Beskyttelse mod højhastighedspartikler (slag med høj energi)		
Mærkning af stel			
Producentens identifikationsmærke			AS

an oireann an PPE don úsáid bheartaithe, óir gur féidir leis na coinníollacha sa láthair oibre bheith éagsúil uathu siúd sa sródúil cineálacha a bhí ag brath ar pharaiméadair éagsúla (m.sh. teocht, scriobhailtheamh, déine úsáid). Má tháthar tar éis leas a bhaint as an PPE cheana féin, d’fhéadfaid feidhmitocht ni b’lshé bheith i gceist leis de bharr na déine caithimh. Ni ghlacann an déantúsóir le freaghadh ar bith as an úsáid mhíchui den tairge.

Glanadh/cotbhábháil: Ba chóir go nglanfaí an tairge le héadach tais (uisce teolaí, glantach séimh) gan cheimiceáin agus é a thriomú amach faoin aer. Ceadáigh an tairge seo i gcomhar díobhála tar éis a ghlanta agus sula gcaitheann tú in athuair é. Ná hathúsáidtear tairgí a ndéarnadh díobháil dóibh. Ag brath ar an gceinál glantacháin, is féidir tionchar dlúitach bheith leis sin ar fheidhmí an tairge. Ni ghlacann an déantóir le freagradh ar bith as an úsáid mhíchui den tairge.

Is féidir é a dhíobháil le dhífhabhtán séimh.

Tuilleadh faisnéise: Ba chóir go mbaifní leas as an tairge seo laistigh de chúig bliana ó mhí na déantúsáiochta a fíréntar sa lípéad.

Diúscairt: Diúscairtar leis an dramháil tí é. D’fhéadfaí an tairge seo a éilliú le substaintí díobháilacha don chomhshaoil nó gúaiseacha tar éis teagmhála beartaithe nó neamhbheartaithe le ceimiceáin. Is amhlaidh sa chás sin ar cheart an diúscairt a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacháin dhíthiúla áitúla.

Nótaí speisialta: Is féidir frithghníomhoirneáil aitheirgacha teacht ón PPE. Moltar bheith ríochramach i gcás hipriogaireachta aitheantais.

EN 166:2001	Cosaint phearsanta súil		
Mar cáil na súilphiosaí			
Uimhir scála (do scagairí amháin)			2C-1,2
Marc aitheantais an déantóra			AS
Aicme optúil			1
Giorrúchán ar neart meicniúil			FT
Uimhir scála (do scagairí amháin)	Códuimhir	Uimhir scála	
Scagaire táthaithe	Ohne	1,2 - 16	
Scagaire ultraivialaite (d’fhéadfaí dul i gcion ar aithnith dathanna)	2C		
Scagaire ultraivialaite (deá-áithnith dathanna)	2	1,2 - 5	
Scagaire ultraivialaite (deá-áithnith dathanna)	3		
Scagaire infridhiring	4	1,2 - 10	
Scagaire dhallrú na gréine (gan ríachtanas infridhiring)	5	1,1 -4,1	
Scagaire dhallrú na gréine (le ríachtanas infridhiring)	6	1,1 -4,1	

Uimhir scála: A airde é, a ísle an treasáicéatocht (Tarchurais).

Aicme optúil			
A ísle é, is ea is fear é.		1-3	
Giorrúchán ar neart meicniúil	Ríachtanais nairt mheicniúil		
Gan	Seamhacht íosta		
S	Seamhacht mhéadaithe		
F	Cosaint ar cháithníní ardúlais (tionchar íseal fuimhinn)		
FT	Cosaint ar cháithníní ardúlais (tionchar íseal fuimhinn) ag teachtanna fóirneacha		
B	Cosaint ar cháithníní ardúlais (meántionchar fuimhinn)		
BT	Cosaint ar cháithníní ardúlais (meántionchar fuimhinn) ag teachtanna fóirneacha		
A	Cosaint ar cháithníní ardúlais (ardtionchar fuimhinn)		

Mar cáil na bhfrámáí			
Marc aitheantais an déantóra			AS
Uimhir an chaighdeáin seo			EN 166
Giorrúchán ar neart meicniúil méadaithe / cosaint ar cháithníní ardúlais / teochtáí fóirneacha			FT

Raon(ta) feidhme			
Giorrúchán	Ainmníúchán	Cur síos	
Gan	Úsáid bhunaidh	Rioscáil meicniúla neamhshainithe agus guais radaíochta ultravialaité, infheicthe agus infridheirge agus guais radaíochta gréine	
3	Leachtanna	Leachtanna (braonta agus steallóga)	
4	Dusta garbh	Dusta le méid cáithnín de > 5 µm	
5	Gás agus dusta mín	Gáis, gala, ceo, toit agus dusta le méid cáithnín de < 5 µm	
8	Stua leictreach gearchriochaid	Stua leictreach gearchriochaid i suíteáilacha leictreacha	
9	Miotail leaite agus solaid tháe	Steallóga miotail leaite agus treá ag solaid tháe	

Fólaírimh:

Níi súilphiosáil aicme 3 beartaithe lena n-úsáid go fadtearmach. Mura bhfuil na sibmabailí F, B agus A i bhfeidhm ar an súilphiosá agus ar an gcorp, measfar go mbeidh an leibhéal feidhmitheá is ísle ná an gcosantóir iomlán súil. Chun go dtiocfaidh aghaidhsíocháil le sibmabail 8 don raon feidhme, ní mór é a fheistiú le scagaire d’uimhir scála 2-1,2 nó 3-1,2 agus tiubh íosta 1.4 mm a bheith aige.

Chun go dtiocfaidh cosantóir súil le sibmabail 8 don raon feidhme, ní mór an fráma agus an súilphiosá a mharcáil leis an tsíombail sin in éineacht le ceann de na sibmabailí F, B nó A.

Nummer på denne standard	EN 166	
Forkortelse for øget mekanisk styrke / beskyttelse mod højhastighedspartikler / ekstreme temperaturer	FT	
Anvendelsesområde(r)		
Forkortelse	Betegnelse	Beskrivelse
Uden	Grundlæggende anvendelse	Ikke fastlagte mekaniske risici og fare på grund af ultraviolet, synlig og infrarød stråling og solstråling
3	Væsker	Væsker (dråber og stænk)
4	Groft støv	Støv med korntørrelse > 5 µm
5	Gas og finstøv	Gasser, dampe, tåge, røg og støv med partikelstørrelse < 5 µm
8	Fejllysbyer	Elektrisk lysbue ved kortslutning i elektriske anlæg
9	Smeltet metal og varme faste stoffer	Stenk fra smeltede metaller og gennemtrængning af varme faste stoffer

Advarselsinfo:

Glas i den optiske klasse 3 er ikke beregnet til langvarig brug.

Hvis ikke symbolerne F, B og A både gælder for glasset og stellet, skal den laveste grad tilordnes øjenværnet. For at se ansigtsværn kan opfylde symbol 8 for anvendelsesområdet, skal det være udstyret med et filter fra beskyttelsestrin 2-1,2 eller 3-1,2 og have en minimumstykkelse på 1,4 mm. For at et øjenværn kan opfylde symbol 8 for anvendelsesområdet, skal både stellet og glasset være kendetegnet med dette symbol sammen med et af symbolerne F, B eller A. Ridsede eller beskadigede glas skal udskiftes.

Øjenværn mod højhastighedspartikler kan udgøre en fare for brugeren i forbindelse med overførsel af stof, hvis udstyret bæres over almindelige briller.

Hvis en beskyttelse mod højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer, bør det valgte øjenværn være kendetegnet med bogstavet T umiddelbart efter bogstavet for stødtintensiteten, dvs. FT, BT eller AT. Hvis ikke bogstavet T følger efter bogstavet for stødtintensiteten, må øjenværnet kun anvendes som beskyttelse mod højhastighedspartikler ved rumtemperatur.

Aizsardzības pakāpe	Krāsu uzvertne	Standarta pielietojums
2-1,2 <p>2-1,4</p> <p>2-1,7</p>	Var būt pasliktināta, ja nav marķējuma ar aizsardzības pakāpi 2C.	Izmantošanai pie starojuma avotiem, kuri lietoķoties emitē ultravioleto starojumu ar viļņu garumu, mazāku par 313 nm, ja apēlbināšana nav būtisks faktors. Tas attiecas uz visu UV-C diapazonu un lielāko daļu no UV-B diapazona.
2-2 <p>2-2,5</p> <p>2-3</p> <p>2-4</p> <p>2-5</p>	Var būt pasliktināta, ja nav marķējuma ar aizsardzības pakāpi 2C.	Izmantošanai pie starojuma avotiem, kuri emitē intensīvu starojumu UV diapazonā un redzamā spektra diapazonā, ja tur nepieciešams vājināt redzamo starojumu.

LT

Gamintojo instrukcijas ir informācija

Informacinē brošiūra apie asmenines apsaugos priemonės (AAP) pagal Reglamento (ES) 2016/425 II priedo 1.4 skirsnį. Prieš naudodami AAP, įdemiai perskaitykite šią informacinę brošiūrą. Perleisdami AAP privalote pridėti ir šią informacinę brošiūrą arba perduoti ją AAP gavėjui. Šiuo tikslu informacinę brošiūrą gali būti kopijuojama be apbrojimų.

Asmeninė akių apsaugos priemonė	II rizikos kategorija
Spalvų kodas	1412
Sertifikavimas	EN 166
Paskelbtoji įstaiga	CERTOTTICA S.C.R.L. Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Kodas	2008

Šis CE ženklas patvirtina, kad gaminyas atitinka esminius Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus dėl sveikatos apsaugos ir saugos. ES atitikties deklaraciją rasite doc.nitras-safety.com.

Šis gaminyas – tai II rizikos kategorijos asmeninė apsaugos priemonė. Šis saugo nuo:
Mechaniniai pavojai. Griežtai draudžiama naudoti gaminį kitiems tikslams nei prieš tai nurodyta. Todėl šis gaminyas, greta kitko, neapsaugo nuo: terminiai pavojai, biologiniai pavojai, elektriniai pavojai. Atkreiptė dėmesį į priverintais piktogramas, nurodymus ir susijusius veiksmingumo lygius.
Laikymas / naudojimas / tikrinimas:
Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, ultravioletinių spindulių ar ozono šaltinių. Nelaikykite sulenkę arba uždeję sunkų svorį.
Gaminių tenkitės laikyti ir transportuoti originalioje pakuočiėje. Dėl šviesos, drėgmės, temperatūros ir medžiagų natūralių pokyčių ir pan. poveikio per ilgą laiką gali pakisti gaminio savybės.
Neįmanoma nurodyti AAP laikymo trukmės ir naudojimo laiko, kadangi abu šie parametrai priklauso nuo laikymo sąlygų, temperatūros, drėgmės, nusidėvėjimo lygio, naudojimo intensyvumo ir pan.
Todėl po ilgesnio laikymo bei prieš kiekvieną naudojimą ir, po jo patikrinkite, ar gaminyas nepažeistas bei nepakitę medžiagų savybės (pavyzdžiui, ar nesuskerdęjusios bei nesutrūkinėjusios dangos bei medžiagos, ar nėra skylių, ar nepakitusios spalvos ir žr.). Kiekvieną kartą prieš naudodami gaminį, patikrinkite, ar jis tinkna numatytai veiklai ir yra tinkamo dydžio. Jokių būdu nenaudokite netinkamų ar pažeistų gaminių bei sutvarkytie jų.
Gaminio dydis gali skirtis nuo nurodyto, pavyzdžiui, dėl išsiemtempio.

Visi veiksmingumo parametrai nustatyti laboratoriniais bandymais. Todėl rekomenduojama patikrinti, ar AAP tinkna numatytai veiklai, kadangi sąlygos darbo vietoje priklauso nuo daugelio veiksnių (pavyzdžiui, temperatūros, nufidumo, naudojimo intensyvumo) ir gali skirtis nuo sąlygų atliekant tipt bandymą.
Jei AAP jau naudota, dėl nusidėvėjimo ji gali būti mažiau veiksminga. Gamintojas neatsako už netinkamą gaminio naudojimą.





Valymas / techninė priežiūra:
Gaminių valykite sudrekinčia šluoste (drungnu vandeniu, švelnia valymo priemone) be chemikalų ir padėkite ore, kad išdžiūtų. Baigę valyti ir prieš vėl dėvėdami gaminį patikrinkite, ar jis nepažeistas. Pažeistų gaminių nebenaudokite.
Priklausomai nuo valymo būdo, jis gali būti žalingas gaminiui.
Todėl gamintojas neatsako už gaminių dėl netinkamo valymo padarytą žalą.
Dezinfekuoti galite švelnia dezinfekavimo priemone.

Kiti nurodymai:
Šis gaminyas turi būti naudojamas penkerius metus nuo etiketėje nurodyto pagaminimo mėnesio.

Atliekų tvarkymas:
Šį gaminį galite šalinti su buitinėmis atliekomis. Dėl saugojimo ar netyčnio sąlyčio su chemikalais šis gaminyas gali būti užterštas aplinkai kenksmingomis ar pavojingomis medžiagomis. Tokiu atveju gaminio atliekos turi būti tvarkomos laikantis galiojančių vietos teisės aktų.

Specialieji nurodymai:
AAP įtrautims asmenims gali sukelti alergines reakcijas. Būkite ypač atsargūs, jei žinote apie padidėjusį jautrumą.

EN 166:2001	Asmeninė akių apsaugos priemonė
Stiklų ženklinimas	
Apsaugos lygis (tik filtrams)	2C-1,2

			
Aqra I-istruczonijiet u t-taghrif tal-manifattur	Immarkar CE	Immarkar EAC	Immarkar UkrSepro

UK

Керівництва й інформація виробника

Інформаційний буклет про засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) згідно з Директивою (ЄС) 2016/425, Додатком II розділом 1.4. Уважно прочитайте цей інформаційний буклет перед застосуванням ЗІЗ. У разі передачі ЗІЗ ви зобов'язані передати цей інформаційний буклет отримувачу ЗІЗ. Для цієї мети цей інформаційний буклет можна розмножувати в будь-якій кількості примірників.

Засіб індивідуального захисту очей	Категорія ризику II
Колірний код	1412
Сертифікація	EN 166
Уповноважений орган	CERTOTTICA S.C.R.L. Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Ідентифікаційний номер	2008

Маркування CE засвідчує, що цей виріб відповідає основним вимогам з техніки безпеки й охорони праці Директиви (ЄС) 2016/425. З декларацією відповідності стандартам ЄС можна ознайомитись на сайті doc.nitras-safety.com.

Цей виріб являє собою засіб індивідуального захисту категорії ризику II. Він захищає вас від:
Механічні небезпеки, візуальні небезпеки. Використовувати виріб в інших жлгах категорично заборонено. Тому цей виріб не захищає від: термічні небезпеки, біологічні небезпеки, електричні небезпеки.
Дотримуйтесь пiktogram, вказівок на виробі та відповідних ступенів захисту.

Зберігання/використання/контроль:
Зберігайте в холодному й сухому місці. Захищайте від прямих сонячних променів, УФ-випромінювання та джерел озону. Не зберігайте в згинутому стані або під вагою.
За можливість зберігайте/транспортуйте виріб в оригінальній упаковці. Такі впливи, як світло, волога, температура та природні зміни матеріалу, протом тривалого часу можуть призвести до зміни властивостей виробу. Надати точні дані про час і тривалість зберігання ЗІЗ неможливо, оскільки обидва параметри, зокрема, залежать від типу зберігання, температури, вологи, ступеню зношення та інтенсивності використання. Тому під час довготривалого зберігання перед кожним використанням і після кожного використання перевіряйте цей виріб на наявність пошкоджень і зміни матеріалу (наприклад, ламки, потіканні покриття/матеріали, перфорація, зміни кольору тощо).
Перед кожним використанням перевіряйте цілість цього виробу до передачі роботи та правильність його розміру. Невідповідні або дефектні вироби потрібно утилізувати й за жодних обставин не використовувати їх. Розмір виробу може відрізнятись від заявленого, наприклад, через розширення.

Усі експлуатаційні параметри було визначено в ході виробувань у лабораторних умовах. Тому рекомендується перевірити, чи підходить ЗІЗ до передбаченого використання, оскільки в залежності від різних параметрів (наприклад, температури, зношення, інтенсивності використання) умови на робочому місці можуть відрізнятись від умов типових виробувань. Якщо ЗІЗ вже використовувався, то залежно від ступеню зношення він може мати менший ступінь захисту. Виробник не несе відповідальність у разі неналежного використання виробу.

Очищення/геохлослужування:
Виріб слід протерти вологою ганчіркою (помірно тепла вода, неагресивний засіб для чищення) та потім просушити повітрям. Після очищення й перед повторним надяганням перевірте цей виріб на предмет пошкоджень. Не продовжуйте використовувати пошкоджені вироби. Залежно від виду очищення може впливати на ступінь захисту виробу. Тому після неналежним чином проведеного очищення виробник не несе відповідальність за виріб.

Для дезінфекції можна використовувати м'який засіб для дезінфекції.








Інші вказівки:
Цей виріб потрібно використати протягом п'ятиох років з місяця виготовлення, вказаного на етикетці.

Утилізація:
Утилізуйте цей виріб разом з побутовим сміттям. Після навісного або ненавісного контакту з хімікатами цей виріб може бути забруднений шкідливими для довкілля або небезпечними речовинами. У такому випадку його потрібно утилізувати згідно з чинними місцевими правовими нормами.

Особливі вказівки:
ЗІЗ може викликати алергічні реакції в людей, що мають підвищену чутливість. Якщо вам відомо, що ви маєте підвищену чутливість, будьте дуже обережні.

EN 166:2001	Засіб індивідуального захисту очей
Маркування оглядового скла	
Ступінь захисту (тільки для фільтрів)	2C-1,2
Ідентифікатор виробника	AS
Філіпційний клас	1
Умове позначення механічної стійкості	FT

Ступінь захисту (тільки для фільтрів)	Код	Ступінь захисту
Захисний фільтр для зварювальних робіт	Без	1,2 - 16

Гамінтоjo ідентифікаціjos ženklas	AS	2-2			
Optinė klasė	1	2-2,5			
Mechaninio atsparumo simbolis	FT	2-3			
		2-4			
		2-5			
					
					

Apsaugos lygis (tik filtrams)

Apsauginis suvirintojo filtras

Apsaugo nuo ultravioletinių spindulių filtras (gali blonginti spalvų skyrimą)

Apsaugos nuo ultravioletinių spindulių filtras (neblokina spalvų skyrimo)

Apsaugos nuo ultravioletinių spindulių filtras (neblokina spalvų skyrimo)

Apsaugos nuo infraraudonųjų spindulių filtras

Apsaugos nuo saulės spindulių filtras (neatitinka apsaugos nuo infraraudonųjų spindulių reikalavimų)

Apsaugos nuo saulės spindulių filtras (atitinka apsaugos nuo infraraudonųjų spindulių reikalavimus)

Apsaugos lygis: Kuo didesnis, tuo mažesnis pralaidumas (šviesos pralaidumo koeficientas).

Optinė klasė	1-3
Kuo žemesnė, tuo geresnė.	
Mechaninio atsparumo simbolis	Reikalavimai mechaniniam atsparumui
Be	Minimalus atsparumas
S	Padidintas atsparumas
F	Apsauga nuo didelių greičių liekančių dailelių (smūgis maža energija)
	Apsauga nuo didelių greičių liekančių dailelių (smūgis maža energija) esant ekstremalioms temperatūroms
FT	Apsauga nuo didelių greičių liekančių dailelių (smūgis maža energija) esant ekstremalioms temperatūroms
B	Apsauga nuo didelių greičių liekančių dailelių (smūgis vidutinė energija)
BT	Apsauga nuo didelių greičių liekančių dailelių (smūgis vidutinė energija) esant ekstremalioms temperatūroms
A	Apsauga nuo didelių greičių liekančių dailelių (smūgis didelė energija)

Rėmelių ženklinimas	AS	2-2
Gamintojo identifikacijos ženklas	EN 166	2-2,5
Šio standarto numeris	FT	2-3
Padidinto mechaninio atsparumo / apsaugos nuo didesniu greičiu liekančių dailelių / ekstremalios temperatūros simbolis		

Naudojimo sritis (-ys)			
Simbolis	Pavadinimas	Aprašymas	
Be	Pagrindinis paskirtis	Neapibrėžti mechaniniai pavojai ir rizikos dėl ultravioletinių, nematomų, infraraudonųjų ir saulės spindulių šaltinių (latai ir purlast)	
3	Skydžiai	Dulkės, kurių dailelių dydis > 5 µm	
4	Stambios dulkės	Dujos, garai, rūkiai, dūmai ir dulkės, kurių dailelių dydis < 5 µm	
5	Dujos ir kietosios dalelės	Lankinė pėda	
8	Lankinė pėda	Elektrios lankas dėl elektrinio įrangos trumpojo jungimo	
9	Lankinė pėda ir karšti kietieji kūnai	Lydiųjų metalų pusrastis ir kietųjų kūnų praspiokeverimas	

Įspėjimai:

3 optinės klasės stiklai nepritaikyti ilgalaikiam naudojimui.

Jei simboliai F, B ir A taikomi tik vienai iš dalių, t. y. stiklams arba rėmeliai, visai akių apsaugos priemonėi turi būti priskirtas žemėsinis apsaugos lygis.
Kad apsauginis veido skydas pagal savo paskirtį būtų pažymėtas simboliu 8, jis turi turėti 2–1,2 arba 3–1,2 apsaugos lygio filtrą ir būti bent 1,4 mm storio.
Kad akių apsaugos priemonė pagal savo paskirtį būtų pažymėta simboliu 8, tiek rėmelis, tiek stiklai turi būti pažymėti šiuo simboliu ir vienu iš simbolių F, B arba A.
Suraizytus arba pažeistus stiklus būtina pakeisti.

Jei nu dideliu greičiu liekančių dailelių saugančios akių apsaugos priemonės nešiojamos ant įprastų akiinių, jos gali kelti pavojų jas nešiojantiems asmenims, nes gali persidurti smūgiai.
Jei esant ekstremaliai temperatūrai būtina apsauga nuo dideliu greičiu liekančių dailelių, iš karto po raidės žymintuos susidūrimo stipruma pasirinkta akių apsaugos priemonė turi būti pažymėta raide T, t. y. FT, BT arba AT. Jei po raidės, žymintuos susidūrimo stiprumą, nėra raidės T, akių apsaugos priemonė apsaugai nuo dideliu greičiu liekančių dailelių gali būti dėvima tik patalpos temperatūros aplinkoje.

EN 170:2002	Apsaugos nuo ultravioletinių spindulių filtras	
Apsaugos lygis	Spalvų skyrimas	Tipinė paskirtis
2-1,2	Gali pablogėti, jei nėra 2C	Naudojimui su spindulių šaltiniais, skleidžiančiais daugiausia ultravioletinius spindulius, kurių bangos ilgis mažesnis nei 313 nm, ir kai akinimas nėra esminis veiksnys. Tai apima visą UV-C sritį ir didesnę dalį UV-B srities.
2-1,4	Apsaugos lygio ženklas.	
2-1,7		

Фільтр для захисту від ультрафіолетового випромінювання (може бути знижено здатність до розпізнавання кольорів)	2		
Фільтр для захисту від ультрафіолетового випромінювання (гарна здатність до розпізнавання кольорів)	2C	1,2 - 5	
Фільтр для захисту від ультрафіолетового випромінювання (гарна здатність до розпізнавання кольорів)	3		
Інфрачервоий захисний фільтр	4	1,2 - 10	
Сонцезахисний фільтр (без захисту від інфрачервоного випромінювання)	5	1,1 - 4,1	
Сонцезахисний фільтр (із захистом від інфрачервоного випромінювання)	6	1,1 - 4,1	

Ступінь захисту: Чим вище, тим менше пропускання світла (Коефіцієнт пропускання світла).

Оптический класс	1-3
Чим нижче, тим краще.	
Умовне позначення механічної стійкості	Вимоги до механічної стійкості
Без	Мінімальна стійкість
S	Підвищена стійкість
F	Захист від часток, що переміщуються з високою швидкістю (удар з низькою енергією)
FT	Захист від часток, що переміщуються з високою швидкістю (удар з низькою енергією) за екстремальних температур
B	Захист від часток, що переміщуються з високою швидкістю (удар із середньою енергією)
BT	Захист від часток, що переміщуються з високою швидкістю (удар із середньою енергією) за екстремальних температур
A	Захист від часток, що переміщуються з високою швидкістю (удар з високою енергією)

Позначення корпусів			
Ідентифікатор виробника	AS		
Номер цього стандарту	EN 166		
Умовне позначення підвищеної механічної стійкості/захист від часток високої швидкості/екстремальної температури	FT		

Область (-і) застосування			
Умовне позначення	Позначення	Опис	
Без	Основне застосування	Невизначені механічні ризики та небезпеки від ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного випромінювання та сонячного випромінювання	
3	Рідини	Рідини (краплі й бризки)	
4	Крупний пил	Пил з розміром зерна > 5 мм	
5	Газ і дрібний пил	Гази, випари, туман, дим і пил з розміром частки < 5 мм	
8	Спазах дуетового розряду	Електрична дуга в разі короткого замикання в електричному обладнанні	
9	Розплавлені метали та гарячі тверді частки	Бризки розплавленого металу й проникнення твердих гарячих часток	

Попередження:

Оглядове скло оптичного класу 3 не призначене для довготривалого використання.

Якщо символи B та A не застосовуються ani для скла, ani для корпуса, то весь пристрій для захисту очей повинен мати нижчий ступінь захисту.

Для того, щоб захисний лицевий щиток відповідав символу 8 для області застосування, він має бути обладнаний фільтром зр із ступенем захисту 2-1,2 або 3-1,2 та повинен мати мінімальну товщину 1,4 мм.

Для того, щоб пристрій для захисту очей відповідав символу 8 для області застосування, корпус та оглядове скло мають бути позначені цим символом, а також одним із символів F, B або A.

Підпорядні або пошкоджені оглядові шибки підлягають заміні.

Пристрої для захисту очей від часток, що переміщуються з високою швидкістю, можуть становити небезпеку для носія через передачу ударних навантажень, якщо вони вдягнуті на звичайні окуляри для корекції зору.
Якщо необхідно забезпечити захист очей від часток, що переміщуються з високою швидкістю, за екстремальних температур, то вибраний пристрій для захисту очей має бути позначений літерою T одразу після літери на позначення сили удару, тобто FT, BT або AT. Якщо після літери T немає буквеного позначення сили удару, то пристрій для захисту очей від часток, що переміщуються з високою швидкістю, можна використовувати тільки за кімнатної температури.

EN 170:2002	Фільтр для захисту від ультрафіолетового випромінювання	
Ступінь захисту	Розпізнавання кольорів	Типове застосування
2C-1,2		
AS		
1		
FT		

Ступінь захисту	Розпізнавання кольорів	Типове застосування
2C-1,2		
AS		
1		
FT		

2-2			
2-2,5			
2-3			
2-4			
2-5			
			
			

Gali pablogėti, jei nėra 2C apsaugos lygio ženklas.

MT

Struczonijiet u taghrif tal-manifattur

Fuljett ta' taghrif għal tagħmir ta' protezzjoni personali (PPE - personal protective equipment) b'konformità mar-Regolament (UE) 2016/425, Annex II punt 1.4. Jekk jogħġbok agra l-Fuljett ta' taghrif b'attenzjoni qabel ma tuża l-PPE. Inti obligat li ttehemz dan il-Fuljett ta' taghrif meta tghaddi l-PPE jew tagħtih lir-revitur tal-PPE. Għal dan il-ghan, dan il-Fuljett ta' taghrif jista' jgħi riprodott mingħajr restrizzjoni.

Protezzjoni personali għall-għajn	Kategorija ta' riskju II
Kodiċ tal-kulur	1412
Attestazzjoni	EN 166
Korp notifikat	CERTOTTICA S.C.R.L. Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Numru ta' identifikazzjoni	2008

Il-marka CE tiċertifika li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti essenzzjali ta' sahħa u sikurezza ta' Regolament (UE) 2016/425. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE tista' tarha f' doc.nitras-safety.com.

Dan il-prodott hu tagħmir personali protettiv ta' kategorija ta' riskju II. Huwa jipproteġik minn: perikli mekkanici, perikli ottici. Oqsma oħra ta' applikazzjonij għajr dawk imsemmija hawn fuq huma esplicitament esklużi. Għalhekk, dan il-prodott ma jipprovdix protezzjoni minn, fost affarijiet oħra: perikli termali, perikli bijoloġici, perikli elettrici. Jekk jogħġbok innota l-pittogrammi, in-notamenti u l-livelli korrispondenti ta' prestazzjoni.

Hażna/żu/isservizzar: Żomm f'rost f'isk u xott. Żomm il bogħod mid-dawl tax-xemx diretta, raġġu UV jew għejjun tal-ożonu. Ilaħ

NO

Veiledninger og informasjon fra produsenten

Informasjonsbrosjyre for personlig beskyttelsesutstyr (PBU) iht. forordning (EU) 2016/425, vedlegg II avsnitt 1.4. Les informasjonsbrosjyren nøye før du bruker PBU. Du er forpliktet til å legge ved denne informasjonsbrosjyren når PBU gis videre, eller gi den til mottakeren av PBU. For dette formålet kan informasjonsbrosjyren mangfoldiggjøres ubegrenset.

Personlige vernebriller	1412	Risikokategori II
Fargekode	EN 166	
Sertifisering	CERTOTTICA S.C.R.L.	
Teknisk kontrollorgan	Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL)	
	Italy	
ID-nummer	2008	

CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller grunnleggende krav til helsevern og sikkerhet i forordningen (EU) 2016/425. EU-samsvarserklæringen kan leses på doc.nitras-safety.com.

Ved dette produktet handler det om personlig beskyttelsesutstyr i risikokategori II. Det beskytter deg mot: Mekaniske farer, Optiske farer. Andre bruksområder enn de som er nevnt over, er forbudt. Dette produktet gir derfor ingen beskyttelse mot bl.a.: Termiske farer, Biologiske farer, Elektriske farer. Se piktoagrammer, henvisninger og tilhørende ytelsestrinn.

Lagring/bruk/kontroll: Må lagres kjølig og tørt. Må holdes unna direkte sollys, UV-stråling eller osonkilder. Må ikke lagres med bøy eller med vektbelastning. Lagre eller transporter produktet helst i originalemballasjen. Påvirkninger som lys, fuktighet, temperatur samt naturlige forandringer i materialet over et lenge tidsrom, kan forårsake endring i produktegenskapene. Nøyaktige opplysninger om lagringstid og levetid for PBU er ikke mulig, da begge parametre bl.a. er avhengige av lagringsmåte, temperatur, fuktighet, slitasje og bruksintensiteten. Produktet må derfor kontrolleres etter langvarig lagring samt før og etter bruk med tanke på skader eller forandringer i materialet (f.eks. sprø, sprukne belegg/materialer, hull, fargeforandringer osv.). Kontroller dette produktet før hver bruk for å se om det er egnet for den planlagte aktiviteten og om det er av riktig størrelse. Uegneede eller feil produkter skal kasseres og absolutt ikke brukes. Størrelsen på produktet kan f.eks. avvike fra opplysningene på grunn av ekspansjon.

Alle ytelser ble registrert under kontrollen med laboratoriebetingelser. Det anbefales derfor å kontrollere om PBU er egnet for den planlagte bruken, da betingelsene på arbeidsplassen kan avvike fra betingelsene for modellkontrollen avhengig av forskjellige parametere (f.eks. temperatur, avrivning, bruksintensitet). Hvis beskyttelsesutstyret allerede har vært brukt, kan beskyttelsen være mindre på grunn av slitasjegraden. Produsenten overtar ikke ansvar ved ufagmessig bruk av produktet.

Rengjøring/vedlikehold: Produktet skal rengjøres med en fuktig klut (lunkent vann, mildt rengjøringsmiddel) uten kjemikalier, og lufttørkes. Kontroller produktet med tanke på skader etter rengjøringen og i løpet av de nærmeste dagene. Skadde produkter må ikke brukes å nytt. Avhengig av rengjøringen kan dette ha negativ innvirkning på produktytelsen. Produsenten overtar derfor ikke lenger ansvar for produktet etter en ufagmessig rengjøring.

Desinfisering kan utføres med et mildt desinfeksjonsmiddel.

Videre henvisninger: Dette produktet må brukes innen fem år etter produksjonsmåneden som er oppgitt på etiketten.

Kassering: Kast dette produktet i husholdningsavfallet. Etter planlagt eller ikke planlagt kontakt med kjemikalier, kan produktet være forurenset av miljøfarlige eller farlige stoffer. I slike tilfeller skal kasseringen skje i samsvar med lokale lover og regler.

Spesielle henvisninger: Sensitive personer kan oppleve allergiske reaksjoner på PBU. Vær spesielt forsiktig ved kjent overfølsomhet.

EN 166:2001	Personlige vernebriller	
Merking av siktskiver		
Beskyttelsestrinn (kun for filter)		2C-1,2
ID-merker fra produsenten		AS
Optisk klasse		1
Symbol for mekanisk fasthet		FT
Beskyttelsestrinn (kun for filter)	Fortall	Beskyttelsestrinn
Sveisebeskyttelsesfilter	Uten	1,2 - 16
Ultrafiolett-beskyttelsesfilter (fargemerkingen kan påvirkes negativt)	2	
Ultrafiolett-beskyttelsesfilter (god fargemerking)	2C	1,2 - 5
Ultrafiolett-beskyttelsesfilter (god fargemerking)	3	
Infrarødt beskyttelsesfilter	4	1,2 - 10
Solbeskyttelsesfilter (uten krav til infrarødt)	5	1,1 - 4,1
Solbeskyttelsesfilter (med krav til infrarødt)	6	1,1 - 4,1

Beskyttelsestrinnummer: Jo høyere, desto lavere gjennomtrengelighet (Transmisjonsfaktor).

Optisk klasse	
Jo lavere, desto bedre.	1-3
Symbol for mekanisk fasthet	Krav til mekanisk fasthet
Uten	Minimumsfasthet
S	Økt fasthet
F	Beskytter mot deler i høy hastighet (støt med lav energi)

FT	Beskytter mot deler i høy hastighet (støt med lav energi) ved ekstreme temperaturer
B	Beskytter mot deler i høy hastighet (støt med middels energi)
BT	Beskytter mot deler i høy hastighet (støt med middels energi) ved ekstreme temperaturer
A	Beskytter mot deler i høy hastighet (støt med høy energi)

Merking av holdere	
ID-merker fra produsenten	AS
Nummer på denne normen	EN 166
Symbol for økt mekanisk fasthet / beskyttelse mot partikler i høy hastighet / ekstreme temperaturer	FT

Bruksområde(r)			
Symbol	Betegnelse	Beskrivelse	
Uten	Basisbruk	Ikke fastsatte mekaniske risikoer og farer på grunn av ultrafiolett, synlig og infrarød stråling og solstråling.	
3	Væsker	Væsker (dråper og sprut)	
4	Grovstøv	Støv med en kornstørrelse > 5 µm	
5	Gass og finstøv	Gasser, damper, tåke, røyk og støv med en partikkelstørrelse på < 5 µm	
8	Strølsybue	Elektrisk lysbue ved kortslutning i elektriske anlegg	
9	Smeltemetall og varme faststoffer	Symbol for smeltemetall og gjennomtrengning av varme faststoffer	

Varselhenvisninger:

Siktskiver i optisk klasse 3 er ikke laget for langvarig bruk.

Hvis symbolene F, B og A ikke gjelder både for siktskiven og holderen, skal det fullstendige øyebeskyttelsesapparatet tillates for den lavere graden.

For at en ansiktsbeskyttellesskjerm skal tilsvare bruksområdet for symbol 8, må den være utstyrt med et filter for beskyttelsestrinn 2-1,2 eller 3-1,2 og ha en minimumstykkelse på 1,4 mm.








For at det øyebeskyttelsesapparat skal tilsvare bruksområdet for symbol 8, må både holder og siktskiver være merket med symbol F, B eller A.

Oppripete eller skadde siktskiver må skiftes ut.

Øyebeskyttelsesapparater mot partikler i høy hastighet kan utgjøre en fare for brukeren ved overføring av støt hvis de brukes over vanlige briller.

Hvis det er nødvendig med beskyttelse mot partikler i høy hastighet ved ekstreme temperaturer, bør det valgte åndedrettsvernet være merket med bokstaven T rett etter bokstaven for sammenstøtskraft, dvs. FT, BT eller AT. Hvis bokstaven for sammenstøtskraft ikke følger etter bokstav T, skal øyebeskyttelsesapparatet kun brukes ved romtemperatur mot partikler i høy hastighet.

EN 170:2002	Ultrafiolett-beskyttelsesfilter	
Beskyttelsestrinn	Fargemerking	Vanlig bruk
2-1,2	Kan være dårligere hvis det ikke finnes en merking av 2C-beskyttelsestrinnet.	For bruk ved strålingskilder som overveiende slipper ut ultrafiolett stråling med bølgelengder under 313 nm og når blending ikke er en vesentlig faktor. Dette dekker hele UV-C- og store deler av UV-B-området.
2-2		
2-2,5	Kan være dårligere hvis det ikke finnes en merking av 2C-beskyttelsestrinnet.	For bruk ved strålingskilder som slipper ut en intens stråling i UV-området og i det synlige spektralområdet og hvor det derfor er nødvendig å dempe den synlige strålingen.
2-3		
2-4		
2-5		

		
Produzent	Produksjonsår og -måned	Resirkuleringsymbol (kun for FR)
		
Les veiledninger og informasjon fra produsenten	CE-merking	EAC-merking
		
		UkrSepro-merking